

بررسی حساسیت عوامل مختلف پتروفیزیکی بر محاسبه اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری

طاهره حسینی نیا و محمد رضا رضایی*

گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران

(دریافت: ۱۲/۱۸؛ پذیرش: ۴/۴/۸۱)

چکیده

تخمین صحیح اشباع شدگی آب در مخازن هیدروکربوری از اهمیت زیادی برخوردار است. محاسبه اشباع شدگی آب با لگهای ژئوفیزیکی و با استفاده از فرمول‌های مناسب صورت می‌گیرد. در تمامی فرمول‌های اشباع شدگی آب عوامل مختلفی به صورت مشترک وجود دارند که خطای در به کارگیری صحیح آن‌ها سبب خطا در محاسبه اشباع شدگی آب می‌شود. این مطالعه به منظور بررسی تأثیر خطای در پارامترهای معادلات بر مقدار اشباع شدگی آب محاسبه شده انجام شده است. کلیه محاسبات مربوطه بوسیله نرم افزارهای اکسل (Excel) و متماتیکا (Mathematica) انجام پذیرفته است.

برای نیل به این هدف، ابتدا ۱۴ فرمول متداول اشباع شدگی آب انتخاب شد. سپس عوامل موجود در آن و محدوده تغییرات مقدار هر عامل تعیین گردید. در مرحله بعد مقدار تغییر هر عامل به میزان یک درصد (باتوجه به محدوده هر عامل) محاسبه شد. با داشتن مقدار متغیر، ستون متغیر (مقادیر متوالی هر عامل در محدوده تغییرات آن) تشکیل گردید. سپس با استفاده از ستون متغیر، مقادیر اشباع شدگی آب (ستون S_w) محاسبه شد. آنگاه مقادیر متوالی S_w از یکدیگر کم شد و قدر مطلق اختلاف آنها بدست آمد (ستون تغییرات S_w). سپس با مقادیر هر کدام از عوامل و تغییرات اشباع شدگی آب مربوط به آن (با استفاده از ستون متغیر و ستون تغییرات S_w)، نمودار خطای ترسیم گردید. در خاتمه نیز میانگین حداقل و حداقل مقادیر خطاهای (تغییرات) در تمام معادلات محاسبه و مورد مقایسه قرار گرفت. این مقایسه نشان داد که عامل تخلخل در بین عوامل اصلی و فاکتور سیمانی شدن در بین ضرایب آرچی، بیشترین خطای را می‌تواند در محاسبه اشباع شدگی آب ایجاد کنند.

واژه‌های کلیدی: اشباع شدگی آب، ضرایب آرچی، حساسیت به خطای، مخازن هیدروکربوری، پتروفیزیک

۱- مقدمه

یکی از پارامترهای بسیار مهم مخزنی که باید با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی به دقت محاسبه شود، میزان اشباع شدگی مخزن از آب است. هر گونه اشتباه در محاسبه این پارامتر می‌تواند منجر به از دست دادن لایه‌های تولید کننده نفت شود. اگر در محاسبه اشباع شدگی آب خطای قابل توجهی رخ دهد، ممکن است تخمین زیاد (overestimation) اشباع شدگی در مورد مخزنی با اشباع شدگی آب کم سبب شود تا آن مخزن بلا استفاده رها شود. عکس این پدیده نیز ممکن است به وقوع بیروندد بدین صورت که مخزنی دارای اشباع شدگی آب زیاد باشد و به دلیل خطای محاسبه، مقدار آن کمتر تخمین زده شود (underestimation) و در نتیجه هزینه‌های هنگفت صرف مخزنی شود که تولید کننده نیست.

در این مطالعه سعی شده است تا با تعییر مقادیر فاکتورهای مختلفی که در فرمولهای اشباع شدگی آب وجود دارند، تعییرات مقدار اشباع شدگی آب محاسبه گردد. به این ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در محاسبه اشباع شدگی آب، مشخص شده‌اند. این امر سبب می‌گردد که "نهایتاً" در بکار بردن آن عوامل دقت بیشتری مبذول شود.

۲- روش مطالعه

برای انجام این مطالعه، فرمولهای موجود برای محاسبه اشباع شدگی آب به دو دسته تقسیم گردیده است:

دسته اول شامل فرمولهایی است که اشباع شدگی آب (S_w) در آنها دارای توان یکسان است. در این فرمولها، اشباع شدگی آب بر احتی قابل استخراج و محاسبه است. نظیر فرمول Poupon & Leveaux (1971)

$$\sqrt{C_t} = \sqrt{\frac{C_w}{F}} S_w^{n/2} + V_{sh}^{1-V_{sh}/2} \sqrt{C_{sh}} S_w^{n/2}$$

دسته دوم فرمولهایی هستند که S_w در آنها دارای توانهای مختلف است. در این فرمولها، استخراج و محاسبه اشباع شدگی آب به راحتی امکان پذیر نیست، نظیر فرمول Waxman & Smits (1968)

$$C_t = \frac{C_w}{F^*} S_w^n + \frac{BQ_v}{F^*} S_w^{n-1}$$

در معادلات دسته اول، S_w از معادله استخراج شده و برای محاسبات بعدی از نرم افزار اکسل (Excel) استفاده شده است. در معادلات دسته دوم از نرم افزار متمتیکا (Mathematica)

استفاده شده است که می‌توان کل فرمول را در آن قرار داد. تفاوت این دو روش در این است که در بررسی هایی انجام شده توسط نرم افزار متمتیکا، گروه بندی سازندها (بعداً توضیح داده می‌شود) انجام نشده است، چون این کار در نرم افزار مذکور بسیار مشکل و عملاً غیرممکن می‌باشد. علاوه بر آن در مورد n (توان اشباع)، خطای ده در صد محاسبه گردید، چون خطای یک در صد آن توسط نرم افزار مذکور قابل محاسبه نمی‌باشد.

برای تعیین خطای عوامل، ابتدا ستون متغیر با توجه به محدوده عددی عامل تشکیل شد. نظریه اینکه محدوده تغییرات اعداد وسیع است، متداول ترین مقادیر عامل در نظر گرفته شد. عدد ابتدای محدوده، a ، و عدد انتهای محدوده، b نامیده شد. سپس تفاضل $b - a$ و c منظور گردید و معادل عدد صد مفروض شد. سپس با یک تناسب مقدار متغیر یک درصد محاسبه گردید. این مقدار x در نظر گرفته شد. به عنوان مثال فاکتور سیمانی شدن (m) را در نظر می‌گیریم که محدوده عددی آن بین $1/2$ تا $2/8$ است. برای بدست آوردن x روش زیر اعمال شد:

$$a-b=c \\ 1/8 - 1/2 = 1/6 \rightarrow x = 0.16$$

سپس x به مقدار a (عدد ابتدای محدوده)، اضافه شد و a_1 بدست آمد. به a_1 نیز x اضافه شد و a_2 بدست آمد. با ادامه این روش نهایتاً b (عدد انتهای محدوده) بدست آمد. البته برای اینکه بتوان اختلاف اشباع شدگی آب به ازاء مقدار آخر محدوده را بدست آورد، لازم است که این کار تا بعد از عدد انتهای محدوده نیز ادامه یابد. به این ترتیب ستون متغیر تشکیل شد. به ازاء تمام مقادیر این ستون که 10^2 عدد هستند، اشباع شدگی آب در ستون دیگری بدست آمد (ستون S_w و در ستون مجاور آن، اختلاف مقادیر اشباع شدگی آب محاسبه شد. تغییر در S_w در ستون تغییرات S_w قرار می‌گیرد. از این تغییر در متن به عنوان خطا (variation in S_w) نیز یاد شده است چون در واقع خطایی است که در محاسبه S_w بوجود آمده است. مثلاً "اگر به ازاء a_1 مقدار اشباع شدگی آب S_{w1} بدست آید و به ازاء a_2 مقدار اشباع شدگی آب معادل S_{w2} باشد، قدر مطلق اختلاف $S_{w2} - S_{w1}$ ، مقدار تغییر اشباع شدگی آب به ازاء یک در صد تغییر در عامل متغیر است. به ترتیب یاد شده قدر مطلق اختلاف تمام مقادیر S_w متوالیاً اندازه گیری شد. اگر این اختلاف، خطای نامیده شود می‌توان گفت با یک در صد خطای در بکاربردن آن عامل، چند در صد خطای در محاسبه اشباع شدگی آب بوجود آمده است.

در مرحله بعد، برای هر ستون متغیر و اختلاف‌های S_w ، نمودارهای خطا ترسیم گردید، بدین صورت که در محور افقی مقدار متغیر و در محور عمودی مقادیر اختلاف‌های S_w قرار گرفت. این نمودارها اصطلاحاً "نمودار خطا نامیده شد".

بررسی خطاها عوامل را می‌توان به دو دسته بررسی خطاها عوامل اصلی و بررسی خطاها ضرایب آرچی تقسیم نمود:

۱-۱- بررسی خطاها عوامل اصلی

عوامل اصلی عبارتند از: C_h (قابلیت هدایت واقعی سازند)، C_w (قابلیت هدایت آب)، ϕ (تخلخل)، F (فاکتور سازندی)، C_{sh} (قابلیت هدایت شیل)، V_{sh} (حجم شیل)، R_t (مقاومت واقعی سازند)، R_w (مقاومت آب)، R_{sh} (ظرفیت تعویض کاتیون)، Q_v (ظرفیت تعویض کاتیون در حجم) و B (قابلیت هدایت یونهای خنثی کننده بار). برای بررسی خطاها عوامل اصلی، ابتدا ستون متغیر تشکیل و بقیه عوامل ثابت فرض گردید و برای آن، اشباع شدگی آب و اختلاف آنها با یکدیگر بدست آمد. از آنجاییکه سه رابطه معمول آرچی، هامبل و تیکسیر برای فاکتور سازندی وجود دارند که دارای مقادیر مختلف a و m هستند، ستون متغیر در مورد هر سه رابطه استفاده شده است. برای هر رابطه نمودار خطا نیز ترسیم گردید.

۱-۲- بررسی خطاها ضرایب آرچی:

برای بررسی خطاها ضرایب آرچی (a و m)، ابتدا ستون متغیر تشکیل شد، بقیه عوامل ثابت فرض گردید و برای آن، اشباع شدگی آب و اختلاف آنها با یکدیگر بدست آمد. در این تحقیق، سازندها نیز گروه‌بندی شدند. این کار بدان سبب انجام شد که شرایط خطا یک در صد ضرایب آرچی مشخص گردد. از آنجاییکه عوامل اصلی در یک مخزن مهم هستند در مورد آنها می‌توان گروه‌بندی انجام داد، لیکن این طبقه‌بندی در مورد ضرایب آرچی الزامی نبوده و به همین دلیل در بررسی خطاها عوامل اصلی، سازندها بر حسب ضرایب آرچی طبقه‌بندی نشده‌اند.

جهت گروه‌بندی، سازندها بر اساس هر یک از عوامل اصلی به شش گروه تقسیم شدند. این تقسیم‌بندی‌ها بر اساس قابلیت هدایت الکتریکی واقعی سازند، قابلیت هدایت الکتریکی آب، تخلخل، فاکتور سازندی، قابلیت هدایت الکتریکی شیل و حجم شیل صورت گرفت. برای مثال، در تقسیم‌بندی‌ها بر اساس قابلیت هدایت الکتریکی واقعی، سازندها در شش گروه سازندهای

با قابلیت هدایت واقعی خیلی زیاد ($1000-10000 \text{ mmho/m}$)، سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی واقعی زیاد ($20-100 \text{ mmho/m}$)، سازندهای با قابلیت هدایت واقعی متوسط ($20-10 \text{ mmho/m}$)، سازندهای با قابلیت هدایت واقعی کم ($10-1 \text{ mmho/m}$)، سازندهای با قابلیت هدایت واقعی خیلی کم ($2-1 \text{ mmho/m}$)، سازندهای با قابلیت هدایت واقعی بی نهایت کم (1 mmho/m) تقسیم‌بندی شدند.

۳- معادلات مطالعه شده :

در این مطالعه، معادلات زیر مورد بررسی قرار گرفته اند:

$$C_t = \frac{C_w}{F} S_w^n \quad (\text{Archie, 1942})$$

$$C_t = \frac{C_w}{F} S_w^n + V_{sh}^2 C_{sh} \quad (\text{Hossin, 1960})$$

$$C_t = \frac{C_w}{F} S_w^n + V_{sh} C_{sh} \quad (\text{Simandoux, 1963})$$

$$\sqrt{C_t} = \sqrt{\frac{C_w}{F} S_w^n / 2} + V_{sh} \sqrt{C_{sh}} \quad (\text{Doll, unpublished})$$

$$\sqrt{C_t} = \sqrt{\frac{C_w}{F} S_w^{n/2} + V_{sh}^{1-V_{sh}/2} \sqrt{C_{sh}} S_w^{n/2}} \quad (\text{Poupon & Leveaux, 1971})$$

$$C_t = \frac{(1-V_{sh}) C_w S_w^2}{F} + V_{sh} C_{sh} \quad (\text{Poupon et al., 1954})$$

$$C_t = \frac{C_w}{F} S_w^2 + 2 \sqrt{\frac{C_w V_{sh} C_{sh}}{F} S_w^2 + V_{sh}^2 C_{sh} S_w^2} \quad (\text{Poupon & Leveaux, 1971})$$

$$C_t = \frac{C_w}{F} S_w^2 + 2 \sqrt{\frac{C_w V_{sh}^{2-2V_{sh}} C_{sh}}{F} S_w^2 + V_{sh}^{2-2V_{sh}} C_{sh} S_w^2} \quad (\text{Woodhouse, 1976})$$

$$\frac{1}{R_t^{1/2}} = \left[\frac{V_{sh}^{(1-V_{sh})/2}}{R_{sh}^{1/2}} + \frac{\phi^{m/2}}{(a R_w)^{1/2}} \right] S_w^{n/2} \quad (\text{Dewan, 1983})$$

$$C_t = \frac{C_w}{F} S_w^n + V_{sh} C_{sh} S_w \quad (\text{Bardon & Pied, 1969})$$

$$C_t = \frac{C_w}{F^*} S_w^n + \frac{BQ_v}{F^*} S_w^{n-1} \quad (\text{Waxman \& Smits, 1968})$$

$$C_t = \frac{C_w}{F(1-V_{sh})} S_w^2 + V_{sh} C_{sh} S_w \quad (\text{Schlumberger, 1972})$$

$$C_t = \frac{C_w}{F} S_w^2 + \left\{ \frac{C_{sh}}{F_{sh}} - C_w \right\} \frac{V_{sh} \phi_{sh} S_w}{\phi} \quad (\text{Juhasz, 1981})$$

$$C_t = \frac{(1-V_{sh})C_w}{F} S_w^2 + \frac{(1-V_{sh})}{F} BQ_v S_w + V_{sh} C_{sh} \quad (\text{Patchett \& Herrick, 1983})$$

۴- تفسیر خطاهای اجزاء معادلات


در این بخش مقادیر اشباع شدگی آب به ازاء مقادیر مختلف اجزاء فرمولها و تغییرات آنها محاسبه گردیده است. در این مقاله، به عنوان نمونه صرفاً یک فرمول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۱-۴- بررسی معادله (1963) Simandoux

این معادله به صورت $C_t = \frac{C_w}{F} S_w^n + V_{sh} C_{sh}$ است. بررسی هایی که در معادله مذکور صورت گرفته است عبارتند از :

۱-۱-۴ - قابلیت هدایت الکتریکی واقعی سازند (C_t)


در اینجا خطای بوجود آمده در S_w بواسطه خطای C_t بررسی می‌شود. این موضوع با استفاده از روابط آرچی، تیکسیر و هامبل (برای فاکتور سازندی) مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش C_t مقدار خطا در محاسبه S_w کاهش می‌یابد. بنابراین هنگامی که C_t برابر با mmho/m باشد، مقدار خطا در محاسبه S_w $9/99$ درصد است و این بیشترین مقدار خطایی است که در این بررسی موجود است. کمترین خطا هنگامی است که C_t برابر mmho/m باشد که میزان خطای آن $0/50$ درصد است. این مقادیر مربوط به رابطه آرچی است. البته مقادیر خطا در روابط آرچی، تیکسیر و هامبل یکسان هستند (شکل ۱).



شکل ۱- نمودارهای خطای C_t (مربوط به روابط فاکتور سازنده). نمودارها بر یکدیگر منطبق هستند.

۴-۱-۲- قابلیت هدایت الکتریکی آب (C_w)


در اینجا خطای S_w بواسطه خطا در بکاربردن C_w مطالعه می‌شود. این مطالعه با استفاده از روابط آرچی، تیکسیر و هامبل (برای فاکتور سازنده) بررسی می‌شود. بیشترین مقدار خطای $4/21$ در صد، در این بررسی مربوط به حالتی است که $C_w = 10,000 \text{ mmho/m}$. با افزایش C_w مقدار خطای ایجاد شده در S_w کم شده و زمانی که C_w مساوی $100,000 \text{ mmho/m}$ در نظر گرفته شود، مقدار خطای ایجاد شده در S_w به $0/14$ در صد می‌رسد که کمترین مقدار خطای در این بررسی است. اعدادی که با استفاده از روابط آرچی، تیکسیر و هامبل بدست می‌آیند، تقریباً یکسان هستند. همانند بقیه موارد، اعدادی که ذکر می‌شوند مربوط به رابطه آرچی هستند (شکل ۲).



شکل ۲- نمودارهای خطای C_w (مربوط به روابط فاکتور سازنده) و انطباق آنها.

۳-۱-۴- فاکتور سازندی (F)


در این بررسی خطای S_w بواسطه خطای F در بکاربردن F مطالعه می‌شود. در اینجا نیز اگر F دارای مقادیر کمتری باشد، اشتباه در آن باعث ایجاد خطای بیشتر در محاسبه S_w می‌گردد و با افزایش F از مقدار خطای کاسته می‌شود. بنابراین بیشترین مقدار خطای هنگامی رخ می‌دهد که F در کمترین حد خود باشد. در این بررسی که کمترین مقدار F ، پنج در نظر گرفته شده است، مقدار خطای در محاسبه S_w ، $2/0\cdot 2$ درصد می‌شود. کمترین خطای هنگامی رخ می‌دهد که F برابر 100 باشد که مقدار خطای ایجاد شده در این حالت به $47/0$ درصد می‌رسد (شکل ۳). لازم به ذکر است که چون F در فرمول خود دارای a و m می‌باشد، با تغییر F عملاً a و m نیز تغییر می‌کنند، بنابراین نیازی به در نظر گرفتن سه رابطه نمی‌باشد.



شکل ۳- نمودار خطای فاکتور سازندی.

۴-۱-۴- تخلخل (ϕ)


در این بررسی خطای S_w در اثر خطای ϕ مطالعه می‌شود. این مطالعه با استفاده از روابط آرچی، تیکسیر و هامبل (برای فاکتور سازندی) بررسی می‌گردد. بیشترین خطای ایجاد شده در این بررسی $8/26$ درصد است که مربوط به وجود یک درصد خطای تخلخل برابر $0/0\cdot 5$ (۵) درصد می‌باشد. این مقدار خطای افزایش تخلخل، کاهش می‌باید. کمترین خطای تخلخل در صد می‌رسد که در تخلخل $0/5$ یا 50 درصد ایجاد می‌شود. در اینجا نیز مانند سایر موارد، مقادیری که با استفاده از a و m هایی که از روابط آرچی، تیکسیر و هامبل بدست می‌آیند، تقریباً یکسان هستند (شکل ۴).



شکل ۴- نمودارهای خطای تخلخل (مربوط به روابط فاکتور سازندی) و انطباق آنها.

(V_{sh})-۵-۱-۴- حجم شیل


این بررسی خطای S_w را در اثر خطای V_{sh} با استفاده از روابط آرچی، تیکسیر و هامبل (برای فاکتور سازندی) مورد مطالعه قرار می‌دهد. در این مطالعه مشخص شد که با تغییر V_{sh} ، مقدار خطای ارتباط چندانی با حجم شیل ندارد و نمودار آن تقریباً به موازات محور x است. این مسئله در سه رابطه آرچی، تیکسیر و هامبل صدق می‌کند. خطاهای بدست آمده در روابط تیکسیر و هامبل به هم نزدیک ولی در رابطه آرچی از این دو بیشتراند. بنابراین می‌توان گفت که بیشترین مقدار خطای 0.07 در صد، مردبوط به هنگامی است که از رابطه آرچی برای فاکتور سازندی استفاده شده و حجم شیل 0.05 یا 0.06 در صد در نظر گرفته شود. در استفاده از رابطه تیکسیر و هامبل وقتی مقدار حجم شیل برابر صفر باشد، 0.05 در صد خطای در محاسبه S_w ایجاد می‌گردد که این مقدار، حد اقل خطای در این بررسی است (شکل ۵).



شکل ۵- نمودارهای خطای حجم شیل (مردبوط به روابط فاکتور سازندی).

۶-۱-۴- قابلیت هدایت الکتریکی شیل (C_{sh})

در اینجا خطای S_w بواسطه خطای C_{sh} مورد مطالعه قرار می‌گیرد. این موضوع با استفاده از روابط آرجی، تیکسیر و هامبل (برای فاکتور سازندی) بررسی می‌شود. در این مورد نیز با افزایش قابلیت هدایت الکتریکی شیل، مقدار خطا در محاسبه S_w افزایش پیدا می‌کند. ولی در حقیقت تفاوت بین مقادیر خطا در قابلیت هدایت الکتریکی شیل کم یا زیاد، تاچیز است. نمودارها در این حالت تقریباً به موازات محور x هستند. مقادیر خطا با استفاده از رابطه آرجی بیشتر از روابط تیکسیر و هامبل است. اعدادی از روابط تیکسیر و هامبل بدست می‌آیند بسیار نزدیک به هم هستند. بیشترین خطا مربوط به استفاده از a و m رابطه آرجی بوده و در این حالت 0.06% در صد خطا ایجاد می‌شود. کمترین خطا در رابطه هامبل دیده می‌شود که معادل 0.04% در صد است و این در صورتی است که C_{sh} برابر 10 mmho/m باشد (شکل ۶).




شکل ۶- نمودارهای خطای هدایت الکتریکی شیل (مربوط به روابط فاکتور سازندی).

aC_t-۷-۱-۴

در اینجا خطای S_w بواسطه خطای C_t در بکاربردن a مطالعه می‌شود. این مطالعه در سازندهای با C_t متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. با افزایش a مقدار خطا کم می‌شود. مقادیر خطا در سازندهای گروه اول (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی واقعی خیلی زیاد) از همه بیشتر است و از سازندهای گروه اول به طرف ششم مقدار خطا کاهش یافته تا اینکه به صورت موازی با محور x درآیند. بیشترین مقدار خطا در این بررسی متعلق به سازندهای گروه اول است که معادل یک در صد خطا در محاسبه S_w بوجود می‌آورد (هنگامی که a مساوی 0.62 باشد). کمترین مقدار خطا در سازندهای گروه ششم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی


واقعی بی نهایت کم) مشاهده می‌گردد که برابر صفر است و در تمام مقادیر a ، ثابت می‌ماند (شکل ۷).



شکل ۷- نمودارهای خطای a در گروههای ششگانه سازنده از نظر C_t .

$aC_w - 8-1-4$


خطای بوجود آمده در S_w بواسطه خطای a در سازندهای دارای C_w مختلف بررسی می‌گردد. با افزایش a ، مقدار خطا کاهش می‌یابد. مقادیر خطا در سازندهای گروه ششم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی آب بی نهایت کم) از همه بیشتر و در سازندهای گروه اول از همه کمتر است. بقیه گروههای سازنده بین این دو حد قرار می‌گیرند. بیشترین خطا در این بررسی مربوط به سازندهای گروه ششم است. در این حالت هنگامی که a برابر 0.99 باشد، مقدار خطا در محاسبه S_w برابر 0.99 درصد خواهد شد. کمترین خطا در سازندهای گروه اول (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی آب خیلی زیاد) مشاهده می‌گردد. در این حالت وقتی که a برابر 0.13 درصد می‌شود (شکل ۸).



شکل ۸- نمودارهای خطای a در گروههای مختلف سازنده از نظر C_w .

aV_{sh} - ۹-۱-۴


در این بررسی خطای S_w بواسطه خطای a در سازندهای دارای V_{sh} مختلف بررسی می‌گردد. با افزایش a ، مقدار خطای کم می‌شود. مقدار خطای به ازاء تمام مقادیر a در گروههای سازندهی با حجم شیل مختلف، تفاوت زیادی ندارند. با این وجود می‌توان گفت که بیشترین خطای در سازندهای گروه اول (سازندهای با حجم شیل خیلی کم) دیده می‌شود که مقدار آن معادل یک درصد است (وقتی که a مساوی $0/62$ باشد). کمترین خطای به مقدار $0/41$ در صد در سازندهای گروه ششم (سازندهای بی نهایت زیاد) وجود دارد (وقتی که a برابر $3/7$ باشد) (شکل ۹).



شکل ۹- نمودارهای خطای a در گروههای ششگانه سازنده از نظر V_{sh} . نمودارها تقریباً منطبق‌اند.

aC_{sh} - ۱۰-۱-۴


در این قسمت خطای S_w بواسطه خطای a در سازندهای دارای C_{sh} مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مورد با افزایش a ، مقدار خطای کاهش می‌یابد و در تمام اعداد a ، در بین گروههای مختلف سازنده ای تقریباً یکسان است. با این وجود، بیشترین میزان خطای یک درصد است که در سازندهای گروه اول (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی شیل خیلی کم) وجود دارد ($a=0/62$). کمترین خطای در سازندهای گروه ششم دیده می‌شود. زمانی که a مساوی $3/7$ باشد، مقدار کمترین خطای در محاسبه S_w برابر $0/4$ در صد است (شکل ۱۰).



شکل ۱۰- نمودارهای خطای a در گروههای ششگانه سازندی از نظر C_{sh} . نمودارها تقریباً منطبق‌اند.

mC_t-11-۱-۴


این مطالعه خطای S_w بواسطه خطای m را در سازندهای با C_t مختلف نشان می‌دهد. با افزایش m، مقدار خطای S_w افزایش یافته و این موضوع در همه گروهها صادق است. مقادیر خطای از ازاء تمام مقادیر m در سازندهای گروه اول از بقیه بیشتر و در سازندهای گروه ششم از همه کمتر است. بقیه گروهها بین این دو حد قرار دارند. بیشترین خطای در این بررسی معادل $1/29$ درصد است و در سازندهای گروه اول (سازندهای با قابلیت هدایت خیلی زیاد) وجود دارد (m=۲/۸). کمترین مقدار خطای ازاء همه مقادیر m برابر صفر است که این مقدار در سازندهای گروه ششم (سازندهای با قابلیت هدایت بی نهایت کم) مشاهده می‌گردد. قابل ذکر است که نمودارهای خطای از سازندهای گروه اول به طرف گروه ششم به موازات محور x ها متما일 شده بطوریکه نمودار خطای در گروه ششم بر محور x منطبق می‌گردد (شکل ۱۱).



شکل ۱۱-نمودارهای خطای m در سازندهای دارای C_t مختلف.

mC_w-۱۲-۱-۴


در اینجا خطای S_w بواسطه خطای m در سازندهای با C_w مختلف بررسی می‌گردد. در این مورد با افزایش m ، مقدار خطای نیز افزایش می‌یابد. در بین گروههای سازندهی مختلف از نظر قابلیت هدایت الکتریکی آب به ازاء تمام مقادیر m ، گروه ششم دارای بیشترین و گروه اول دارای کمترین خطای بوده و بقیه گروهها بین این دو حد قرار می‌گیرند. بیشترین مقدار خطای در این بررسی متعلق به سازندهای گروه ششم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی آب بی‌نهایت کم) است. در این حالت وقتی که m برابر $2/8$ است، مقدار خطای معادل $1/29$ در صد خواهد شد. کمترین میزان خطای مساوی $11/0$ در صد است که در سازندهای گروه اول (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی آب خیلی زیاد) مشاهده می‌گردد ($m = 1/2$) (شکل ۱۲).



شکل ۱۲- نمودارهای خطای m در سازندهای دارای C_w مختلف.

mV_{sh}-۱۳-۱-۴


در اینجا خطای S_w بواسطه خطای m در سازندهای با مقادیر متفاوتی از حجم شیل مورد بررسی قرار می‌گیرد. همانند سایر موارد، با ازدیاد m ، تغییرات S_w (خطا) نیز زیاد می‌شود. خطاهای به ازاء تمام مقادیر m در گروههای مختلف سازندهی تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته و بسیار نزدیک به هم هستند. بیشترین مقدار خطای در سازندهای گروه اول (سازندهای با حجم شیل خیلی کم) وجود دارد که معادل $1/29$ در صد است ($m = 2/8$) و کمترین مقدار خطای معادل $11/0$ در صد است که در سازندهای گروه ششم (سازندهای با حجم شیل بی‌نهایت کم) دیده می‌شود و این به شرطی صادق است که $m = 1/2$ باشد (شکل ۱۳).



شکل ۱۳- نمودارهای خطای m در گروههای ششگانه سازندی از نظر V_{sh} . نمودارها تقریباً منطبق اند.

$mC_{sh} - ۱۴-۱-۴$


در اینجا خطای S_w بواسطه خطای m در سازندهای با C_{sh} مختلف بررسی می‌گردد. با افزایش m بر مقدار خطای افزوده می‌شود. مقادیر خطای گروهها بسیار نزدیک به هم هستند. با تفاوت اندکی می‌توان گفت که بیشترین مقدار خطای گروه اول (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی شیل خیلی کم) برابر $1/29$ درصد است (هنگامی که m مساوی $2/8$ باشد). کمترین خطای گروه ششم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی شیل بی نهایت زیاد) وجود دارد که معادل $0/34$ درصد است (هنگامی که m مساوی $1/2$ باشد) (شکل ۱۴).



شکل ۱۴- نمودارهای خطای m در سازندهای دارای C_{sh} مختلف. نمودارها تقریباً منطبق اند.

nC_t-15-1-4

در اینجا خطای S_w بواسطه خطای n در سازندهای با C_t مختلف بررسی می‌گردد. در بررسی خطای n همه گروهها، نظم یکسانی ندارند. در این بررسی نمودار خطای گروههای سازنده سوم، چهارم و پنجم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی واقعی متوسط، کم و خیلی کم) مشابه یکدیگر هستند. در این سازندها وقتی n برابر یک باشد، مقدار خطا کم بوده و با افزایش n ، میزان خطا نیز افزایش می‌یابد، سپس مدتی ثابت مانده و بعد کاهش پیدا می‌کند. البته در سازندهای گروه پنجم، بخش آخر (کاهش نمودار) مشاهده نمی‌گردد. در سازندهای گروه دوم ابتدا با افزایش n مقدار خطا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. نمودار خطا در سازندهای گروه ششم، منطبق بر محور x هاست. بیشترین مقدار خطای این بررسی در سازندهای گروه دوم به مقدار $1/47$ درصد وجود دارد و این در صورتی است که n در محدوده $1/06$ تا $1/24$ داشته باشد. کمترین مقدار خطا معادل صفر است که به ازاء تمام مقادیر n در گروه ششم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی واقعی بی نهایت کم) وجود دارد (شکل ۱۵).




شکل ۱۵- نمودارهای خطای n در گروههای ششگانه سازنده از نظر C_t .

nC_w-16-1-4

در این حالت خطای S_w بواسطه خطای n در سازندهای با C_w مختلف بررسی می‌گردد. نمودار خطای گروههای سازنده دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم نشان می‌دهد که هنگامی که n برابر یک است، خطا بیشتر بوده و با افزایش n از مقدار آن کاسته می‌شود. در سازندهای گروه اول، ابتدا با افزایش n ، مقدار خطا افزایش می‌یابد، سپس مدتی ثابت مانده و بعد کاهش می‌یابد. در این بررسی بیشترین خطا در سازندهای گروه سوم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی آب متوسط) معادل $0/73$ درصد است (وقتی n مساوی یک باشد). کمترین خطا معادل صفر است


که در سازندهای گروه ششم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی آب بی نهایت کم) وجود دارد (وقتی n مساوی سه باشد) (شکل ۱۶).



شکل ۱۶- نمودارهای خطای n در سازندهای دارای C_w مختلف.

$nF - ۱۷-۱-۴$


در این حالت خطای S_w بواسطه خطای n در سازندهای با F مختلف بررسی می‌گردد. در این نمودار، خطای مربوط به سازندهای گروه اول و دوم، ابتدا با افزایش n مقدار خطای افزایش یافته، سپس مدتی ثابت مانده و بالاخره در انتهای کاهش می‌یابد بطوریکه کمتر از مقدار اولیه می‌شود. نمودار خطای در گروههای سازنده اول، سوم، چهارم و پنجم به این صورت است که در $n=1$ مقدار خطای بیشتر و با افزایش n ، کاهش پیدا می‌کند. بیشترین مقدار خطای در این بررسی، $0/72$ درصد است، هنگامی که n مساوی یک باشد و در سازندهای گروه سوم (سازندهای با فاکتور سازنده متوسط) قرار دارد. کمترین مقدار خطای صفر است که در گروه ششم (سازندهای با فاکتور سازنده بی نهایت زیاد) و در $n=3$ ، وجود دارد (شکل ۱۷).



شکل ۱۷- نمودارهای خطای n در گروههای مختلف سازنده از نظر F .


n_φ-۱۸-۱-۴

در این بررسی خطای S_w بواسطه خطای n در سازندهای با تخلخل مختلف نشان داده شده است. نمودار خطای n در گروههای اول و دوم دارای روند یکسانی است و گروههای سازنده سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز تقریباً روند یکسانی با یکدیگر دارند. در گروههای سوم و چهارم ابتدا با افزایش n مقدار خطای افزایش یافته، مدتی ثابت مانده و سپس کاهش می‌یابد بطوریکه از مقدار اولیه کمتر می‌شود. در گروه پنجم با افزایش n مقدار خطای افزایش می‌یابد، مدتی ثابت مانده و سپس کاهش پیدا می‌کند ولی در انتهای ($n = 3$) نیز مقدار خطای از مقدار اولیه ($n = 1$) بیشتر است. در گروه ششم با افزایش n ، مقدار خطای افزایش می‌یابد. در گروه اول و دوم در n مساوی یک بیشترین خطای وجود دارد و با افزایش n ، خطای کاهش می‌یابد. بیشترین خطای در این بررسی در سازندهای گروه دوم بوده (سازندهای با تخلخل کم) و معادل $0.73/0.01$ درصد است (وقتی که n مساوی یک باشد). کمترین خطای معادل $0.01/0.01$ درصد است و در سازندهای گروه اول (سازندهای با تخلخل خیلی کم) دیده می‌شود (وقتی n مساوی سه باشد) (شکل ۱۸).

شکل ۱۸- نمودارهای خطای n در گروههای ششگانه سازنده از نظر ϕ .**nV_{sh}-۱۹-۱-۴**

این بررسی خطای S_w بواسطه خطای n در سازندهای با V_{sh} مختلف را نشان می‌دهد. در تمام گروههای مختلف سازنده با حجم شیل مختلف، وقتی n برابر یک باشد، خطای بیشتر است و با افزایش n ، مقدار خطای کاهش می‌یابد و در n مساوی سه به حداقل خود می‌رسد. سازندهای گروه ششم در تمام مقادیر n بیشترین و سازندهای گروه اول کمترین مقدار خطای را نسبت به بقیه گروهها دارند. بقیه گروهها بین این دو حد قرار می‌گیرند. بیشترین خطای این بررسی در سازندهای گروه ششم (سازندهای با حجم شیل بی نهایت زیاد) مساوی $0.02/0.01$ درصد (در n


مساوی یک) و کمترین خطای گروه اول (سازندهای با حجم شیل خیلی کم مساوی صفر است (در n مساوی سه) (شکل ۱۹).



شکل ۱۹- نمودارهای خطای n در گروههای ششگانه سازنده از نظر V_{sh} .

$nC_{sh} - ۲۰-۱-۴$

این بررسی خطای S_w بواسطه خطای n در سازندهای با C_{sh} مختلف را نشان می‌دهد. مشابه حالت قبل با افزایش n ، خطای در همه گروهها کاهش می‌یابد. حداقل خطای این بررسی در سازندهای گروه ششم (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی شیل بی نهایت زیاد) قرار دارد که معادل ۰/۰۸ درصد است (در $n=1$). حداقل خطای در سازندهای گروه اول (سازندهای با قابلیت هدایت الکتریکی شیل خیلی کم) تقریباً صفر است (در $n=3$) (شکل ۲۰).



شکل ۲۰- نمودارهای خطای n در سازندهای دارای C_{sh} مختلف.

۵- بحث و نتیجه

دقت عمل و صحت نتایج حاصل از ارزیابی مخازن هیدروکربنی با استفاده از نمودار چاهها سستگی کامل به کاربرد پارامترهای صحیح در معادلات موجود است. برای تخمین اشباع شدگی آب و نفت در مخازن هیدروکربنی معادلات متعددی وجود دارد که بنا به شرایط پتروفیزیکی مخزن هر کدام کاربرد محلی خود را دارند. اگرچه این معادلات بسیار متنوعند، ولی همگی آن‌ها در داشتن بسیاری از عوامل نظیر ضرایب آرچی، تخلخل و غیره مشترکند. مسلماً وجود خطأ در هر کدام از عوامل سبب محاسبه غیرصحیح اشباع شدگی آب در مخزن می‌شود. به منظور بدست آوردن نتیجه کلی از این مطالعه، میانگین حداکثر و حداقل خطاهای در تمام معادلات محاسبه شده است.

از آنجاییکه در رابطه با ضرایب آرچی، مقادیر خطاهای هر فرمول در سازندگان مختلف بررسی شده اند (علی‌رغم نزدیک بودن مقادیر خطاهای) برای دقت بیشتر، ابتدا در هر فرمول و برای هر ضریب، مقدار میانگین محاسبه و در نهایت با مقادیر میانگین سایر فرمولها، میانگین کل بدست آمد. به عنوان مثال در مورد m ، ابتدا در هر معادله برای مقادیر خطأ در حالتهای mC_{sh} ، mC_w ، mC_t و mV_{sh} بدست آمد و سپس برای اعداد مشابه بدست آمده از تمامی معادلات، میانگین کل آن محاسبه شد. از مطالعه حاضر نتایج زیر بدست آمده است:


-۱ بطور کلی در بررسی عواملی از قبیل C_t ، F ، ϕ ، R_t ، R_w و R_{sh} با افزایش مقدار آنها، مقدار خطأ کاهش می‌یابد.

-۲ در بعضی از فرمولها در مورد V_{sh} حالتی مشابه مورد چهارم مشاهده می‌گردد (مانند معادلات Dewan, 1983 و Leveaux, 1971) (Poupon & Leveaux, 1971). در برخی دیگر با افزایش مقدار حجم شیل، مقدار خطأ نیز افزایش می‌یابد (از قبیل Schlumberger, 1972 Poupon et al., 1954 Hossin, 1960 Patchett & Herrick, 1982 و Juhasz, 1981). در تعداد دیگری از فرمولها، ابتدا با افزایش حجم شیل، مقدار خطأ افزایش یافته، سپس مدتی ثابت مانده و بعداً کاهش پیدا می‌کند و بیشترین مقدار خطأ متعلق به محدوده ای از حجم شیل است که تقریباً در اواسط آن قرار دارد (نظیر معادلات Poupon & Leveaux, 1971-Indonesia formula Woodhouse, 1976 و Leveaux, 1971). بالاخره در گروه دیگری از معادلات با افزایش حجم شیل تقریباً مقدار خطأ ثابت می‌ماند (مانند معادلات Bardon & Pied, 1969 و Doll Simandoux, 1963).


- ۳ در بعضی از معادلات همراه با افزایش C_{sh} ، مقدار خطای S_w کاهش می‌یابد (مانند معادلات Doll و Leveaux, 1971- & Leveaux, 1971 و Poupon & Leveaux, 1971). در برخی دیگر از فرمولها با Bardou & Pied, 1969 و Woodhouse, 1976 افزایش مقدار C_{sh} ، مقدار خطای افزایش می‌یابد (نظیر فرمولهای Poupon et al., 1954 و Patchett & Herrick, 1982) و بالاخره در دسته دیگری از معادلات Hossin, 1960 با افزایش C_{sh} ، مقدار خطای تقریباً ثابت می‌ماند (از قبیل معادلات Shlumberger, 1972 و Simandoux, 1981 و Juhasz, 1981).
- ۴ با تغییر مقدار عواملی نظیر B , Q_v و F_{sh} مقدار خطای S_w تقریباً ثابت می‌ماند. بنابر این مقدار آنها تأثیری بر خطای ایجاد شده در S_w ندارد.
- ۵ در بررسی عوامل اصلی، مقدار خطای با استفاده از روابط آرچی، تیکسیر و هامبل (توسط مقادیر مختلف a و m موجود در این روابط) محاسبه شده است. مقادیر خطای سه گانه در مورد C_t , C_w و ϕ در تمام فرمولها انطباق کامل دارند. مقادیر خطای V_{sh} و C_{sh} با استفاده از روابط فوق "کاملاً" بر هم منطبق نیستند (به استثنای معادلات Poupon & leveaux, 1971-simplified Indonesia formula و Dewan, 1983). فقط در مورد حجم شیل، در اکثر معادلات مقادیر خطای مربوط به روابط تیکسیر و هامبل بر یکدیگر منطبق اند.
- ۶ مقایسه مقادیر خطاهای نشان می‌دهند که در اغلب موارد آنها تابع مقدار عامل می‌باشد و برای تعیین مقدار خطای احتمالی موجود در محاسبه، ابتدا باید به مقدار عامل توجه شود.
- ۷ بیشترین مقدار میانگین خطاهای در معادلات، مربوط به تخلخل است که معادل ۸/۰۷ در صد می‌باشد. به عبارت دیگر اگر در بکاربردن تخلخلی برابر ۰/۰۵ (۵ در صد) در فرمول یک در صد خطای خود دهد، میانگین خطایی معادل ۸/۰۷ در صد در محاسبه S_w بوجود می‌آید. پس از تخلخل، میانگین خطای S_w در اثر C_t و C_w در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند (شکل ۲۱).
- ۸ برای ضرایب آرچی، مقادیر خطای در سازندهای مختلف از نظر C_t , C_w , F , ϕ , V_{sh} و C_{sh} بررسی شده است که این مقادیر بسیار نزدیک به هم بوده و یا برابرند. بنابراین در معادلات مطالعه شده، مقدار خطای در S_w به دلیل وجود خطای در ضرایب آرچی، تقریباً به نوع سازند ارتباطی ندارد.

-۹

مقایسه میانگین خطاهای ایجاد شده در S_w به واسطه وجود یک درصد اشتباه در بکاربردن ضرایب آرچی (a , m و n) نشان داد که بیشترین مقدار خطا متعلق به ضریب m می‌باشد. میانگین خطای بدست آمده در اثر این عامل ۱/۲۵ درصد است (شکل ۲۲).



شکل ۲۱- میانگین ماکریمم خطاهای ایجاد شده در S_w توسط عوامل اصلی در همه معادلات اشباع شدگی آب.



شکل ۲۲- میانگین ماکریمم خطاهای ایجاد شده در S_w توسط ضرایب آرچی در همه معادلات اشباع شدگی آب.

References

- Archie, G. E., 1942, The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics: Transactions of AIME, v. 146, PP. 54-62.
- Bardon, C. and Pied, B. 1969, Formation water saturation in shaly sands. . Trans. SPWLA 10th Ann. Logging Symp., Z1-19.
- Dewan, J., 1983, Essentials of modern open-hole log interpretation: Penn Well book, Tulsa, Oklahoma, 631P.
- Hossin, A., 1960, Calcul des saturation en eau par la methode du ciment argileux (formule d' Archie generalisee). Bull. Assoc. Francaise Tech. Pet. 140, 31 March.
- Juhasz,I., 1981, Normalised Qv - the key to shaly sand evaluation using the Waxman-Smits equation in the absence of core data. Trans. SPWLA 22nd Ann. Logging Symp., Z1-36.
- Patchett, J. G. and Herrick, D. C., 1983. A review of saturation models. In: Shaly Sand Reprint Volume, SPWLA, Houston, PP III 1-7.
- Poupon, A. and Leveaux, J., 1971, Evaluation of water saturations in shaly formations. Trans. SPWLA 12th Ann. Logging Symp., O1-2. (Full text in shaly sand Reprint Volume, SPWLA, Houston, PP IV 81-95).
- Poupon, A., Loy, M. E. and Tixier, M. P., 1954, A contribution to electric log interpretation in shaly sands. Trans. AIME 201,PP. 138-145.
- Schlumberger, 1972, Log interpretation, v.1- principles. Schlumberger Ltd., New York, 113P.
- Simandoux, P., 1963, Dielectric measurements on porous media: application to the measurment of water saturation: study of the behaviour of argillaceous formation. Revue de l'Institut Francaise du Petrole 18, supplementary issue, 193-215. (Translated text in Shaly Sand Reprint Volume, SPWLA, Houston, PP IV 97-124).
- Waxman, M. H. and Smits, L. J. M., 1968, Electrical conductivities in oil-bearing shaly sands. Soc. Pet. Engrs J. 8,PP.107-122.
- Woodhouse, R., 1976, Athabasca tar sand reservoir properties derived from cores and logs. Trans. SPWLA 17th Ann. Logging Symp., T1-13.