

بهینه‌سازی یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته‌گری بوسیله

شبیه سازی کامپیوتری

محمدعلی آزاده

استادیار گروه مهندسی صنایع - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

کاوه عسگری راد

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت ۷۸/۹/۶، تاریخ تصویب ۸۰/۳/۱۹)

چکیده

هدف از انجام این پژوهه، ایجاد یک مدل فرآیند شبیه‌سازی در یک سیستم پیچیده و بزرگ ریخته‌گری، به منظور شناخت عملکرد سیستم و ارائه مجموعه‌ای از آلترا ناتیووهای بهینه می‌باشد. به منظور نائل آمدن به اهداف فوق، یک مدل شبیه‌سازی به زبان Visual SLAM در محیط نرم‌افزاری Awesim که از پیشرفته‌ترین نرم‌افزارهای حال حاضر دنیای شبیه‌سازی می‌باشد، ارائه شده است. در ابتدای فرآیند ایجاد مدل، پس از بازدیدهای مکرر از خط تولید، منطق حاکم بر فرآیند تولید و همچنین اطلاعات زمانی مورد نیاز جمع‌آوری و مورد تجزیه و تحلیل آماری و مهندسی قرار گرفت. پس از آن بر مبنای اطلاعات بدست آمده، مدل شبیه‌سازی ایجاد گردید و پس از تصدیق، اعتبار آن در بیان سیستم واقعی مورد تأیید قرار گرفت. ساختار مدل شبیه‌سازی و نتایج آن نیز توسط مدیران تولید و فنی تجزیه و تحلیل و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور شناخت منطقی از آنکه کدامین آلترا ناتیووهای بهبود دهنده بیشترین تأثیر را بر میزان تولید را دارد، از روش‌های طراحی آزمایشها استفاده گردیده است. نهایتاً مجموعه‌ای از آلترا ناتیووهای بهینه و بهبود دهنده برای شرایط مختلف تولید ارائه گردیده است. از نکات بارز و انحصاری این تحقیق فرآیند شبیه‌سازی بودن مدل شبیه‌سازی است بترتیبی که کلیه جزئیات، عملیات و فرآیندهای حاکم بر تولید، نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت را در بر می‌گیرد. ثانیاً مدیران و تصمیم‌گیرندگان می‌توانند بر احتی از پایگاه قواعد شبیه‌سازی برای در نظر گرفتن آلترا ناتیووهای مختلف تولید استفاده نمایند. ثالثاً مدل مذبور وضعیتهای بهینه تولید تحت شرایط مختلف و نحوه ارتقاء و تغییر مکانیزم‌های موجود در این راستا را به مدیران نشان می‌دهد. با توجه به آنکه مدل شبیه‌سازی کامپیوتری مورد تصدیق، تعیین اعتبار و تأیید شرکت قرار گرفته است و کلیه جزئیات فرآیند فولادسازی و ریخته‌گری را در بر می‌گیرد، می‌تواند برای برنامه‌ریزی استراتژیک، بلند مدت و کوتاه مدت و توسعه ظرفیت سیستم استفاده شود و صدها میلیارد تومان سودآوری داشته باشد. شایان ذکر است که مدل شبیه‌سازی و نتایج حاصل از آن، در حال حاضر در سیستم مورد بررسی در حال اجرا می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: مدلسازی، شبیه سازی، بهینه سازی، ریخته گری، سیستم، طراحی آزمایش تعیین اعتبار، تصدیق

مقدمه

و تحلیل سیستم‌ها شبیه‌سازی کامپیوتری می‌باشد. شبیه‌سازی عبارت است از فرآیند مدلی از یک سیستم واقعی و انجام آزمایش‌هایی بر روی مدل با هدف پی‌بردن به رفتار سیستم با ارزیابی استراتژی‌های گوناگون برای عملیات آن [۱۰۲]. ابزارهای گوناگونی مانند برنامه‌ریزی خطی و غیرخطی برنامه‌ریزی پویا، برنامه‌ریزی عدد صحیح، تئوری صفر و مدل‌های ریاضی GERT برای تحلیل سیستم‌ها وجود دارد. ولی تمام روش‌های مذبور غیر از

در فرآیند توسعه بشری، همواره سیستم‌های پیچیده‌تری بوجود می‌آیند و به همان نسبت مدیریت، نظارت و کنترل آنها مشکل‌تر می‌گردد. بدلیل تأثیرات متقابلی که قسمت‌های مختلف یک سیستم بروی هم دارند، علم شبیه‌سازی سیستم‌ها به کمک مدیران و مهندسین به منظور مطالعه و بررسی نتایج حاصل این اثرات بوجود آمده است. در واقع یکی از کار آمدترین و پیشرفته‌ترین ابزارهای عصر نوین صنعتی و اطلاعاتی جهت تجزیه

شبیه‌سازی کامپیوتروی:

که براستی شبیه‌سازی کامپیوتروی می‌تواند براحتی و با هزینه بسیار کمی فوائد و سود سالیانه بسیار هنگفتی را نصیب واحدهای ریخته‌گری و فولادسازی داخلی نماید. لذا هدف از انجام این مطالعه شبیه‌سازی فراگیر یک واحد بزرگ ریخته‌گری با در نظر گرفتن کلیه عوامل، نهادها، منابع و سیستم‌های پشتیبانی به منظور شناسائی گلوگاهها، رفتار سیستم (کلی و جزئی) و نهایتاً ارائه راهکارهای ارتقاء راندمان تولید، بالанс تجهیزات تولید و بهینه‌سازی سیستم تولید ریخته‌گری می‌باشد.

مدل شبیه‌سازی این مطالعه بصورت فراگیر برای یکی از شرکتهای بزرگ ذوب آهن کشور طراحی گردیده است و مشخصات انحصاری آن بترتیب ذیل می‌باشد.

الف - شبیه‌سازی بصورت فراگیر صورت گرفته است و کلیه جزئیات، عملیات، فرآیندها و موارد کنترل کیفی و نگهداری و تعمیرات را مدلسازی می‌کند.

ب - مدیران و مهندسین می‌توانند براحتی از پایگاه قواعد شبیه‌سازی برای در نظر گرفتن آلتراتیوهای مختلف استفاده نمایند (برنامه‌ریزی استراتژیک).

ج - مدل شبیه‌سازی بهترین وضعیت تولید (بهینه‌ترین) را با توجه به امکانات موجود و بهینه‌ترین وضعیت تولید را با توجه ظرفیت سیستم معرفی می‌نماید.

د - مدل شبیه‌سازی با استناد به پارامترهای مختلف تولید مورد تعیین اعتبار و تصدیق گرفته و مضافاً مدیران و متخصصین مجرب شرکت مورد مطالعه طی جلساتی نتایج شبیه‌سازی را تأیید نموده‌اند. بنابراین مدل شبیه‌سازی می‌تواند کلیه مشکلات سیستم ریخته‌گری مورد نظر را بدون آنکه آزمایشی روی آن صورت بگیرد و هزینه هنگفت در برداشته باشد معرفی نماید.

ه - با توجه به آنکه مدل شبیه‌سازی مورد تصدیق، تعیین اعتبار و تأیید متخصصین سیستم قرار گرفته است می‌تواند براحتی بعنوان ابزاری برای برنامه‌ریزی بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. مضافاً می‌تواند برای توسعه سیستم مورد نظر بعنوان ابزاری تنومند با هزینه بسیار پائین مورد استفاده قرار گیرد. شایان ذکر است نتایج شبیه‌سازی این مطالعه در سیستم ریخته‌گری و فولادسازی استفاده گردیده است و نتایج بسیار ارزنده در زمینه تیراژ تولید به همراه داشته که خارج از مقوله این مقاله است. به امید روزی که این ابزار تنومند بتواند در کلیه واحدهای صنعتی به منظور شناسائی رفتار فرآیند تولید و بهینه‌نمودن آن و نهایتاً کاهش قابل توجه هزینه‌های تولید مورد استفاده قرار گیرد.

۱- با در نظر گرفتن بعضی فرضیات سعی در ساده‌سازی سیستم می‌کنند و بنابراین منعکس کننده بسیاری از خواص سیستم نیستند.

۲- نمی‌توانند روابط پیچیده و عوامل تصادفی یا استوکاستیک سیستم واقعی را در نظر بگیرند و بنابراین میزان دقت تحلیل سیستم را کاهش می‌دهند.

۳- ابزارهای مذبور نمی‌توانند براحتی بسیاری از سیستم‌های واقعی را مدلسازی کنند.

اخیراً مطالعات و تحقیقات قابل توجهی در زمینه مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌های ریخته‌گری و فولادسازی به منظور بررسی رفتار اینگونه سیستم و ارائه راهکارهای بهینه در کشورهای صنعتی و پیشرفته صورت گرفته است. در واقع تأخیرات در حمل پاتیل‌های حامل فولاد مذاب موجب افت حرارتی آن و نهایتاً منجر به تبدیل بر ضایعات می‌شود که هزینه‌های بسیار سنگینی را به واحد صنعتی تحمیل می‌نماید. به منظور پیگیری از بروز چنین مشکلاتی بایستی رفتار اینگونه سیستم‌ها شناسائی تا اولاً از تأخیرات جلوگیری و ثانیاً با ارائه راهکارهای بهبود دهنده میزان تولید آنها را ارتقاء بخشد. در این راستا مطالعات زیادی در زمینه تحلیل سیستم‌های فولادسازی و ریخته‌گری با استفاده از مدلسازی و شبیه‌سازی در کشورهای مانند آمریکا، فرانسه، ژاپن، کانادا، کره‌جنوبی، روسیه، چین و کره شمالی صورت گرفته است [۳] [۱۱]، ولکن اکثر این مطالعات با هدف ارتقاء وضعیت قسمتی از اینگونه سیستم‌ها انجام شده‌اند و هدف خاصی را دنبال می‌کنند. بعارت دیگر اغلب این مطالعات در حین اهمیت بصورت غیر فراگیر یا نیمه فراگیر صورت گرفته‌اند. برای مثال هدف شبیه‌سازی مشخص کردن تعداد بهینه پاتیل‌های حمل فولاد مذاب از فولادسازی به ریخته‌گری در یکی از این مطالعات بوده است. در مطالعه دیگری شبیه‌سازی به منظور ارزیابی اقتصادی انجام عملیات مختلف مربوط به تحويل فولاد مذاب از یک مجموعه کوره‌های ویژه به مجموعه از کوره‌های اکسیژن ایجاد شد [۱۲]. در مطالعه شبیه‌سازی دیگری که در آمریکا انجام شد، تعداد پاتیل‌های بهینه تعیین و بالанс تجهیزات تولید انجام گرفت. بعلاوه با استفاده از شبیه‌سازی روشن شد که وجود انبارهای میانی برای حفظ درجه حرارت فولاد مذاب ضروری است که این موارد موجب ۱۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی سالیانه گردید [۳]. بنابراین و با توجه به نتایج مطالعاتی که اخیراً انجام شده می‌توان نتیجه گرفت

انجام دنده غلطکهای کشنده مسئولیت هدایت شمش‌ها را بعده دارند. بعد از غلطکهای کشنده مشعل برش‌کاری وجود دارد آن شمش‌ها را بطول معین برش می‌دهد. وزن هر پاتیل که ریخته‌گری می‌شود بطور متوسط ۱۳۰ تن است. با توجه به آنکه بعد از هر بار ریخته‌گری ابتدا و انتهای شمش ضایعات محسوب می‌شود، در زمان ریخته‌گری سعی می‌شود که چندین ذوب در ذوب را پشت سرهم ریخته‌گری نمایند. تعداد ذوب در ذوب‌ها به مارک فولاد بستگی دارد. مارکهای ۲۳۷-۲۵۰ آ-۲ را می‌توان تا ۵ ذوب در ذوب ریخته‌گری نمود و بقیه مارکها را حداکثر تا ۳ ذوب در ذوب می‌توان ریخته‌گری کرد. مدت زمان ریخته‌گری به مارک ذوب، و ابعاد شمش بستگی دارد. با توجه به بررسی دفاتر کنترل کیفیت بخش ریخته‌گری در سالهای ۷۵ و ۷۶ مشاهده می‌گردد که ۹۶ درصد محصولات تولید شده از نوع ۲۳۷-۲۵۰ آ-۲ می‌باشد، و فقط ۵ درصد از محصولات تولید شده از نوع فولادهای آلیاژی مخصوص می‌باشد و بنابراین در این تحقیق بیشتر بر روی دو محصولات فوق تکیه گردیده است. بعلاوه با بررسی دفاتر کنترل کیفیت بخش ریخته‌گری سال ۷۶، مشاهده می‌گردد که حدوداً ۹۹/۸ درصد محصولات تولید شده در این کارگاه را شمش‌های با ابعاد ۱۵۰×۱۵۰، ۱۵۰×۲۰۰ و ۲۰۰×۲۰۰ و ۲۵۰×۲۵۰ تشكیل می‌دهند و تهها ۲۰ درصد از محصولات تولید شده از شمش‌های با ابعاد ۱۸۰×۱۸۰ و ۳۶۰×۲۵۰ می‌باشد و لذا در این تحقیق بر سه محصول اصلی متمرکز شده است. نمودار (۱) شماتیکی فعالیتهای بخش ریخته‌گری را نشان می‌دهد.

تشریح فرآیند کارگاه ریخته‌گری


پاتیل فولاد ارسالی از فولادسازی توسط فولادبر به محوطه کار جرثقیل‌های ریخته‌گری آورده می‌شود و منظر می‌ماند تا ایستگاه آمده شود. اگر مدت زمان انتظار پاتیل فولاد بیشتر از ۴۵ دقیقه باشد، بدلیل سرد شدن مذاب باید به LF برده شود. بعبارت دیگر، فولاد توسط جرثقیل و اسکیت از روی فولادبر به روی فولادبر LF (کوره پاتیلی) منتقل شده و سپس توسط فولادبر LF به زیر LF جهت انجام عملیات LF انتقال می‌یابد.

پس از اتمام عملیات LF پاتیل فولاد توسط فولادبر LF از زیر LF خارج شده و سپس توسط یکی از جرثقیل‌ها و اسکیت به ایستگاه ریخته‌گری ارسال می‌شود و بر روی تارت ایستگاه گذاشته می‌شود. در صورتیکه مدت زمان انتظار پاتیل فولاد کمتر از ۴۵ دقیقه باشد، پاتیل فولاد توسط جرثقیل و اسکیت به ایستگاه ریخته‌گری ارسال

در بخش‌های بعدی مختصراً به تعریف سیستم ریخته‌گری و فرآیندهای آن و مدل شبیه‌سازی پرداخته‌ایم. ثانیاً نحوه تعیین اعتبار و تصدیق و تأیید بحث گردیده است و در آخر با استفاده از آنالیز حساسی و تحلیل واریانس (ANOVA) آلترا ناتیوها بیهینه تعیین و معرفی گردیده است.

معرفی سیستم ریخته‌گری

سیستم مورد بررسی این تحقیق از بخش‌های عمده یکی از بزرگترین کارخانه‌های ذوب آهن در خاورمیانه می‌باشد. این کارخانه تا حدود زیادی کشور را از وابستگی به آهن‌آلات بسیاری می‌کند و در حال حاضر شامل کارگاه‌های کوره بلند، فولادسازی، ریخته‌گری و خطوط نورد می‌باشد. در کارگاه کوره بلند ابتدا سنگ معدن همراه با ذغال سنگ و مواد دیگر ذوب می‌گرددند. مواد ذوب شده توسط دیگ‌ها یا پاتیل‌های ویژه به کارگاه فولادسازی منتقل می‌گردد و در این کارگاه آهن خام یا چدن، کربن‌زدایی شده و به فولاد تبدیل می‌گردد و فولاد بدست آمده به کارگاه ریخته‌گری منتقل می‌گردد. در کارگاه ریخته‌گری ذوب‌ها توسط قالب‌های مخصوص شمش‌ریزی و به ابعاد گوناگون در می‌آیند. نهایتاً، شمش‌ها به کمک تریلی و تلشکی به خطوط نورد انتقال یافته و پس از نورد به انواع تیرآهن، پروفیل، نبشی و سیم تبدیل می‌گردد. بخش ریخته‌گری از کارگاه‌های تعمیر پاتیل، کوره پاتیلی (LF) و ایستگاه‌های ریخته‌گری تشکیل گردیده است. همانطوریکه قبل اشاره شد، فولاد مذابی که از بخش فولادسازی بدست می‌آید به قسمت ریخته‌گری حمل می‌گردد. اصولاً فولاد را به دو روش ریخته‌گری می‌کنند: ریخته‌گری در قالب و ریخته‌گری در ماشینهای مداوم. در سیستم مورد بررسی این مطالعه و در بخش ریخته‌گری از ماشینهای مداوم استفاده می‌شود، بدین ترتیب که فولاد مذاب از پاتیل ریخته‌گری به داخل تاندیش و از آنجا به داخل قالب دو جداره (کریستالیزاتور) ریخته می‌شود. جداره داخلی قالب از جنس مس و جداره خارجی از جنس چدن یا فولاد می‌باشد. در بین دو جداره مذکور آب از مجرای پائینی وارد شده و از مجرای بالائی خارج می‌گردد و در اثر تماس فولاد مذاب با جداره سرد قالب به تدریج منجمد می‌گردد. شمشی که از کریستالیزاتور خارج می‌شود گداخته است و هنوز مقداری فلز بصورت مذاب در مغز آن وجود دارد. عمل انجام در منطقه سرد کننده ثانوی که در زیر کریستالیزاتور قرار دارد (آب توسط افسانک‌ها به سطح شمش پاشیده می‌شود) صورت می‌گیرد. سپس و بعد از عملیات کامل



نمودار ۱: شمای کلی سیستم ریخته‌گری.

در کارگاه تعمیر پاتیل کلیه فعالیتهای مربوط به نسوزکاری و آجرچینی پاتیل‌های فولاد و تاندیش‌ها (پاتیل‌های میانی) انجام می‌شود. مجموعاً ۱۹ پاتیل موجود است که این تعداد بطور متوسط ۱۰ پاتیل در حال گردش و ۹ پاتیل در حال تعمیر و رزرو هستند. پس از تخلیه ذوب در ایستگاه ریخته‌گری، پاتیل فولاد توسط یکی از جرثقیل‌ها و اسکیت به روی فولاد بر منتقل می‌شود و سپس توسط فولادبر وارد کارگاه تعمیر پاتیل می‌شود و توسط جرثقیل برداشته شده و روی استند افقی خوابانده می‌شود. مجموعاً ۵ استند افقی در کارگاه وجود دارد که کلیه عملیات آماده‌سازی پاتیل فولاد شامل برشکاری و تعویض استکان‌ها در این زمان انجام می‌شود.

پاتیل فولاد هر دفعه که ذوب تحویل می‌دهد با استکان بیرونی و پلیت‌های آن تعویض شوند. استکان داخلی پاتیل فولاد هر ۳ ذوب باید تعویض شود. پس از انجام عملیات آماده‌سازی، پاتیل فولاد توسط جرثقیل از روی استند افقی برداشته می‌شود. بعلاوه، پاتیل فولاد تا ۱۵ ذوب اول نیاز به جرم‌ریزی ندارد، اما بعد از آن هر ۵ ذوب نیاز به جرم‌ریزی دارد. ضمناً در هر ۵ ذوب پاتیل نیاز به تعمیر لبه و تعمیر اساسی (تخریب، امور مکانیکی و نوچینی) پیدا می‌کند و پس از تکمیل عملیات آماده‌سازی، باید

و به روی تارت ایستگاه گذاشته می‌شود.

پس از قرار گرفتن پاتیل فولاد بر روی تارت ایستگاه، کشوئی واقع در زیر پاتیل باز می‌شود و مذاب بداخل تاندیش تخلیه می‌شود. زمان عملیات ریخته‌گری به ابعاد قالب‌ها و تعداد شاخه‌های ایستگاه بستگی دارد. پس از تخلیه ذوب در ایستگاه ریخته‌گری، پاتیل فولاد توسط یکی از جرثقیل‌های ریخته‌گری برداشته و به محل کنتوات ارسال می‌گردد. پس از انجام عملیات کنتوات، پاتیل فولاد به روی فولادبر گذاشته و توسط فولادبر جهت آماده‌سازی ذوب بعدی به کارگاه تعمیر پاتیل ارسال می‌شود. بخش مورد مطالعه از ۸ ایستگاه ریخته‌گری عمودی (ایستگاه‌های ۱ و ۲)، عمودی و قوسی (ایستگاه‌های ۴ و ۵) و قوسی (ایستگاه‌های ۳، ۶، ۷ و ۸) تشکیل گردیده است. ایستگاه‌های ۱، ۲ و ۳ برای ابعاد بیشتر از ۲۰۰ میلی‌متر و بقیه ایستگاه‌ها برای ابعاد کمتر از ۲۰۰ میلی‌متر مناسب می‌باشند. ایستگاه‌های ۱ و ۲ دارای ۴ شاخه و بقیه ایستگاه‌ها دارای ۶ شاخه هستند. ایستگاه‌های ۱، ۲، ۴ و ۵ دارای ظرفیت اسمی ۲۰۰۰۰۰ تن در سال و بقیه دارای ظرفیت اسمی ۶۰۰۰۰۰۰ تن در سال هستند. در حال حاضر ایستگاه‌های ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ فعال و بقیه بدليل قدیمی بودن (از نوع روسی) غیرفعال هستند.

نمودار ۲: گردش فرآیند بخش ریخته‌گری

ردیف	شرح عملیات	D	□	○	⇒	▽	ماشین
۱	سفارش ذوب ریخته‌گری به فولادسازی			*			-
۲	عملیات آماده کردن ذوب در فولادسازی			*			-
۳	قرار دادن پاتیل فولاد آماده بر روی فولادبر			*			جرثقیل ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۳
۴	انتقال پاتیل فولاد به زیر کنور تور			*			فولادبر
۵	شارژ همزمان فولاد و مواد فرو آلیاژ به داخل پاتیل فولاد			*			کنور تور و بونکرهای جانبی
۶	شارژ آهک و سبوس			*			-
۷	انتقال پاتیل فولاد به منطقه کار جرثقیل‌های ریخته‌گری			*			فولاد بر
۸	انتقال پاتیل فولاد از روی فولادبر کنور تور به فولادبر LF			*			جرثقیل ۱۶ و اسکیت ۲۱
۹	انتقال پاتیل فولاد به زیر LF			*			فولادبر LF
۱۰	عملیات LF			*			LF
۱۱	انتظار برای آماده سازی ایستگاه ریخته‌گری				*		-
۱۲	انتقال پاتیل فولاد به روی تارت ایستگاه ریخته‌گری			*			جرثقیل ۱۶ و اسکیت ۲۱
۱۳	انتظار پاتیل فولاد برای شروع ریخته‌گری				*		-
۱۴	بازگردان کشویی پاتیل فولاد و تخلیه مذاب به داخل پاتیل میانی (تندیش)			*			-
۱۵	انجام عملیات ریخته‌گری			*			ماشین ریخته‌گری مداوم
۱۶	انتقال پاتیل فولاد از ایستگاه ریخته‌گری به محل کنتوات			*			جرثقیل ۱۵ و ۱۶ و اسکیت ۲۱
۱۷	انجام عملیات کنتوات			*			جرثقیل ۱۵ و ۱۶ و اسکیت ۲۱
۱۸	انتقال پاتیل فولاد به روی فولادبر			*			جرثقیل ۱۵ و ۱۶ و اسکیت ۲۱
۱۹	انتقال پاتیل فولاد به کارگاه تعمیر پاتیل			*			فولادبر
۲۰	تمیزکردن دهانه پاتیل فولاد			*			جرثقیل ۱۲ و ۱۳
۲۱	تعویض پلیت واستکان بیرونی پاتیل فولاد			*			استند افقی
۲۲	تعویض جرم‌ریزی پاتیل فولاد			*			استند افقی
۲۳	جرم‌ریزی پاتیل فولاد			*			جرثقیل ۱۲ و ۱۳
۲۴	تعمیر لبه پاتیل فولاد			*			-
۲۵	تخربی پاتیل فولاد			*			ماشین تخریب
۲۶	انجام کارهای مکانیکی پاتیل فولاد			*			-
۲۷	نوچینی پاتیل فولاد			*			-
۲۸	خشک کردن پاتیل فولاد			*			گرم کن پاتیل فولاد
۲۹	انتظار جهت سرد شدن تندیش			*			-
۳۰	تخلیه کازیول تندیش			*			تندیش برگردان
۳۱	پلاستر تندیش			*			استند آماده سازی تندیش
۳۲	پیش گرم تندیش			*			خشک کن تندیش
۳۳	بریدن شمشها به طول مورد نظر			*			مشعلهای برش
۳۴	سرد کردن شمشها			*			بستر سرد

می‌شود و درپوش گذاشته می‌شود. برای ایستگاههای ۶، ۷ و ۸ پنج دستگاه استند آماده‌سازی تاندیش وجود دارد.

پس از پلاستر، تاندیش توسط جرثقیل خشک کن تاندیش منتقل می‌شود و تاندیش حداقل یک شیفت پیش‌گرم می‌شود و سپس تاندیش آماده ارسال می‌گردد. برای ایستگاههای ۷ و ۸ دو دستگاه خشک کن تاندیش و برای ایستگاه ۶ یک دستگاه خشک کن تاندیش موجود می‌باشد. نحوه عملیات ایستگاه ۳ کم و بیش مانند ایستگاههای فوق (۶، ۷ و ۸) می‌باشد. نمودار (۲) نحوه گردش عملیات بخش ریخته‌گری را نشان می‌دهد.

شمسم‌های بدست آمده از ایستگاههای ریخته‌گری تحویل کارگاه شمش به منظور برش‌کاری و دسته‌بندی می‌شوند. بطور خلاصه عملیاتی که در کارگاه شمش انجام می‌شود عبارتند از:
 ۱) سردکردن شمش‌های ریخته‌گری، ۲) دسته‌بندی و شماره‌گذاری شمش‌ها، ۳) برش شمش‌ها به طول‌های سفارش داده شده، ۴) تمیزکاری و یکنواخت‌سازی سطح شمش‌ها (۵) تحویل شمش‌های آماده به کارگاه نورد، ۶) ضایعات کردن شمش‌های غیرقابل قبول.

پودرریزی انجام گیرد. پس از انجام عملیات تعمیر و در صورتیکه فولادسازی به پاتیل نیاز داشته باشد، پاتیل توسط جرثقیل روی فولاد بر گذاشته می‌شود و در غیر اینصورت بوسیله جرثقیل زیر مشعل چتر عمودی قرار داده می‌شود. ایستگاههای ۷ و ۸ شانزده تاندیش دارند و از این تعداد سه تاندیش در حال تعمیرند. ایستگاههای ۳ و ۶ بترتیب ۷ و ۸ تاندیش دارند که از این تعداد بطور متوسط دو تاندیش در حال تعمیرند. بعد از اتمام ریخته‌گری تاندیش ایستگاه ۷ یا ۸ توسط جرثقیل به روی سطح کارگاه منتقل شده و درپوش آن برداشته می‌شود.

بعد از اتمام ریخته‌گری تاندیش ایستگاه ۶ توسط اسکیت به ایستگاه ۸ منتقل و درپوش آن برداشته می‌شود و بعد از برداشتن درپوش، چهار ساعت طول می‌کشد تا تاندیش سرد شود، سپس تاندیش توسط جرثقیل به روی استند تاندیش برگردان جهت تخلیه کازیول منتقل می‌شود و برای ایستگاههای ۷ و ۸ دو دستگاه و برای ایستگاه ۶ یک دستگاه تاندیش برگردان موجود می‌باشد. پس از تخلیه کازیول، تاندیش توسط جرثقیل به روی استند آماده‌سازی تاندیش گذاشته می‌شود و سپس تاندیش پلاستر

جدول ۱: نمونه‌ای از خلاصه نتایج زمان فرآیند و تعمیرات بخش ریخته‌گری.

توزیع احتمالی / زمان (دقیقه)	نوع زمان	شرح فرآیند زمان سنجی
71	قطعی	زمان عملیات ریخته‌گری شمش، 200×200 در ایستگاه‌دانیلی
LN(3.26, .73)	احتمالی	زمان انتقال پاتیل فولاد از ایستگاه ریخته‌گری به محل کنتوات
RNORM(3.06, .89)	احتمالی	زمان عملیات کنتوات
LN(3, .9)	احتمالی	زمان انتقال پاتیل فولاد از محل کنتوات به روی فولادبر
1.17	قطعی	زمان انتقال پاتیل فولاد توسط فولادبر به کارگاه تعمیر پاتیل
10	قطعی	مدت زمان تعمیز کردن دهانه پاتیل فولاد
25	قطعی	مدت زمان تعویض پلیت و استکان بیرونی هرکشویی پاتیل فولاد
EXPON (4390.48)	احتمالی	مدت زمان بین خرابی جرثقیل‌های ریخته‌گری
LN(179, 336)	احتمالی	مدت زمان تعمیر جرثقیل‌های ریخته‌گری
GAMA (0001,.9)	احتمالی	مدت زمان بین خرابی Lf‌ها
LN(280, 465)	احتمالی	مدت زمان تعمیر Lf‌ها
GAMA (001,268)	احتمالی	مدت زمان بین خرابی ایستگاه ۳
LN (301, 299)	احتمالی	مدت زمان تعمیر ایستگاههای ریخته‌گری

می پردازیم که کلیه اجزاء آن بوسیله زبان مزبور ساخته شده است. پس از سفارش ذوب از ایستگاه ریخته گری، فولادسازی اقدام به آماده نمودن ذوب می نماید. در فولادسازی ۳ دستگاه کنورتور وجود دارد و در هر کنورتور پس از دریافت سفارش ذوب (در صورت بیکار بودن) به مدت ۱۵ دقیقه قراصه و چدن شارژ می شوند و سپس عملیات کنورتور شروع می شود که با تابع توزیع $RNORM(61.69,8.08)$ و ماکزیمم و مینیمم بترتیب ۷۰ و ۴۸ دقیقه طول می کشد و بعد از آن و شارژ ذوب در پاتیل فولاد با مدت زمان $RLOGN(4.53,1.61)$ ، پاتیل فولاد توسط فولادبر با زمان ۱/۲۵ دقیقه به محوطه کار جرثقیل های ریخته گری منتقل می شود.

اگر ایستگاهی که سفارش این ذوب را داده است سالم باشد، ذوب، به همان ایستگاه برده می شود ولی در غیر اینصورت به یک ایستگاه دیگر برده می شود. در صورتیکه ذوب بیشتر از ۴۵ دقیقه منظر بماند به LF برده می شود و در غیر اینصورت ذوب توسط جرثقیل ۱۶ یا اسکیت ۱ و ۲ با زمان $(7.86,2.01)$ $RNORM$ به روی تارت ایستگاه منتقل می شود. هر ایستگاه ریخته گری پس از ۵ ذوب، به مدت یک ساعت جهت آماده سازی متوقف می شود. عملبات ریخته گری طبق جدول ۱ برای ایستگاه های دانیلی (۳، ۶، ۷ و ۸) و روسی (۲) صورت می پذیرد. ذوب هایی که پیش از رفتن به ایستگاه باید به LF بروند توسط جرثقیل ۱۶ یا اسکیت ۱ و ۲ با زمان $TRIAG(77.14,10.08)$ به روی فولادبر LF منتقل می شوند و پس از ۲ دقیقه توسط فولادبر به زیر LF انتقال می یابند، مدت زمان عملیات LF در حدود ۷۶ درصد از موقع از تابع توزیع $GAMA(2.08,6.94)$ و در بقیه اوقات از تابع توزیع $ERLNG(2.94,7)$ پیروی می نماید.

هر پاتیل فولاد پس از هر بار تحویل ذوب و هر تاندیش پس از ۵ بار تحویل ذوب به کارگاه تعمیر پاتیل به منظور تعمیرات مورد نیاز ارسال می گردند. پس از ورود پاتیل فولاد به کارگاه تعمیر پاتیل، پاتیل توسط جرثقیل ۱۲ یا ۱۳ از روی فولادبر به روی کف کارگاه منتقل و فولاد دهانه پاتیل توسط یا کا تمیز می شود که این عملبات به طور متوسط ۱۰ دقیقه طول می کشد و در طی این مدت جرثقیل مشغول می باشد. سپس پاتیل فولاد توسط جرثقیل ۱۲ یا ۱۳ برداشته شده و روی استند افقی خوابانده می شود که بطور متوسط

جمع آوری و تحلیل اطلاعات

اطلاعات مربوط به عملیات، فرآیندها و تعمیرات و ضایعات و کنترل کیفی از دفاتر بخش، مصاحبه حضوری با سرپرستان و زمان سنجی بدست آمده. اطلاعاتی که ماهیت تصادفی دارند بوسیله روش های آماری مربع کای یا کالماگراف اسمیرانوف تحلیل و توابع توزیع و پارامتر های مربوطه آنها تعیین گردیده است. در این راستا از نرم افزار آماری Statgraph به منظور ضبط و تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده گردیده است. اطلاعات مربوط به نگهداری و تعمیرات در رابطه با طول مدت خرابی و فاصله زمان بین خرابی جمع آوری و تجزیه و تحلیل شده است. جدول (۱) نمونه ای از خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل زمان فرآیند و تعمیرات و نگهداری را نشان می دهد. مجموعاً ۳۹ عملیات زمان سنجی و تحلیل گردیده است که ۱۳ نمونه از آنها در جدول (۱) مشاهده می گردد.

ورودی بخش ریخته گری، پاتیل فولاد حاوی فولاد مذاب می باشد. بخش فولادسازی تنها در صورتی اقدام به آماده نمودن و ارسال ذوب می نماید که بخش ریخته گری درخواست کرده باشد. از طرفی ورودی بخش فولادسازی (چدن) از کوره بلندها تأمین می شود و میزان چدن تولیدی کوره بلندها جوابگوی نیاز فولادسازی و ریخته گری نمی باشد و همین باعث شده است که تولید سالانه فولادسازی و ریخته گری در حدود ۱۶۰۰۰ ذوب باشد. میزان ذوب ورودی از فولادسازی به بخش های فعل ریخته گری مطابق سال ۱۳۷۷ در جدول (۲) نشان داده شده است.

جدول ۲ : میزان ذوب بخش های فعل بخش ریخته گری در سال ۷۷

شماره ایستگاه ریخته گری	تعداد ذوب در سال ۷۷	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	جمع
	۷۷۶	۳۶۸۹	۳۸۹۷	۳۸۷۳	۳۹۰۶	۱۶۱۴۰				

مدلسازی بخش ریخته گری

مدل شبیه سازی با استفاده از زبان **Visual SLAM & Awesim**، یکی از معتبرترین زبان های پیشرفته شبیه سازی دنیا ساخته شده است [۱۳]. در این بخش به تشریح مدل شبیه سازی

دقیقه)، که چهار ساعت طول می‌کشد تا تاندیش سرد شود. سپس تاندیش توسط اسکیت ۱ یا ۲ به روی استند تاندیش برگردان جهت تخلیه کازیول منتقل می‌شود که به ترتیب ۵ دقیقه و ۶۰ دقیقه انتقال و تخلیه آن طول می‌کشد. پس از تخلیه کازیول، تاندیش توسط اسکیت ۱ یا ۲ به روی ارابه تاندیش منتقل و سپس توسط ارابه تاندیش به داخل کارگاه آماده‌سازی تاندیش (اینکات) با زمانهای به ترتیب ۱ و ۵ دقیقه منتقل می‌شود. مضارفاً تاندیش توسط جرثقیل ۲۱ از روی ارابه تاندیش به روی استند آماده‌سازی گذاشته می‌شود و سپس تاندیش پلاستر می‌شود و درپوش گذاشته می‌شود که این عملیات تقریباً یک شیفت طول می‌کشد. سپس تاندیش توسط جرثقیل ۲۱ به خشک‌کن تاندیش منتقل می‌شود و حداقل یک شیفت پیش‌گرم می‌شود و آماده ارسال می‌گردد.

به منظور ساده‌سازی، انعطاف‌پذیر کردن و فراگیر نمودن مدل شبیه‌سازی بخش ریخته‌گری کل مدل در قالب ۱۳ شبکه مجزا و لکن مرتبط AWESIM طراحی و ساخته شده است و هر شبکه بخشی از فرآیند تولید یا نگهداری و تعمیرات را در بر می‌گیرد. برای مثال نمودار ۳ بخشی از شبکه Z4 (آماده کردن ذوب سفارش شده) را که منطق شروع به کار کنورتور درخواست ذوب ریخته‌گری و کنورتور با دو گره QUEUE (S205, S209) و گره AWAIT (S206) نشان می‌دهد. گره S207 یا SELECT در گره ACTIVITY در گره ASSIGN (S237) مدت ۱۵ دقیقه در گره ACTIVITY در گره ASSIGN (S237) زمان عملیات کنورتور با تابع توزیع نرمال با میانگین و انحراف معیار ۶۱/۶۹ و ۸/۱۸ دقیقه تعریف می‌شود و بعلاوه زمان شبیه‌سازی برای گزارش‌گیری‌های بعدی نیز ضبط می‌گردد. گره AWAIT (S238) درخواست یک پاتیل فولاد را می‌کند و گره S241 کنورتور را آزاد می‌کند و یک کپی آن را به صفحه کنورتور (S259) و یک نسخه از آن برای شارژ در پاتیل فولاد با تابع توزیع لاغرمال و میانگین و انحراف معیار ۴/۵۳ و ۱/۶۱ دقیقه ارسال می‌شود و بعد پاتیل فولاد بوسیله ACTIVITY (S24) و زمان ۱/۲۵ دقیقه به محوطه جرثقیل‌های ریخته‌گری ارسال می‌شود. گره COLCT (S242) تعداد ذوب‌ها را می‌شمارد و گره (S244) آمار مربوط به تعداد ذوب را با استفاده از متغیر X₁ برای ASSIGN گزارش‌گیری‌های نهایی ضبط می‌کند. جدول (۳) لیست شبکه‌های

۲ دقیقه طول می‌کشد. بعلاوه پاتیل فولاد هر بار که ذوب می‌دهد، باید استکان بیرونی و پلیت‌های آن تعویض شوند که این عملیات ۲۵ دقیقه طول می‌کشد. استکان داخلی پاتیل فولاد هر ۳ ذوب باید تعویض شوند (بطور متوسط ۱۵ دقیقه). پس از انجام عملیات آماده‌سازی، پاتیل فولاد توسط جرثقیل ۱۲ یا ۱۳ از روی استند افقی برداشته می‌شود که بطور متوسط ۲ دقیقه این عملیات طول می‌کشد. پاتیل فولاد تا ۱۵ ذوب اول نیاز به جرم‌ریزی ندارد، اما بعد از آن هر ۵ ذوب نیاز به جرم‌ریزی دارد که این عملیات ۲۵ دقیقه زمان می‌برد. در طی این ۲۵ دقیقه جرثقیل ۱۲ یا ۱۳ به مدت ۱۰ دقیقه برای ۵ دقیقه اول عملیات و ۵ دقیقه آخر عملیات مورد نیاز می‌باشد. بعد از هر ۵ بار ذوب پاتیل نیاز به عملیات تعمیر لبه می‌کند (به مدت ۳۰ دقیقه). پس از اتمام این عملیات باقیستی عملیات پودر ریزی انجام پذیرد که ۵ دقیقه طول می‌کشد و در طی این مدت جرثقیل ۱۲ یا ۱۳ مشغول است. بعلاوه بعد از هر ۵ بار ذوب پاتیل تعمیرات اساسی می‌گردد که شامل تقریباً یک شیفت تخریب، دو شیفت کارهای مکانیکی، دو شیفت نوچینی و ۱۲ ساعت خشک کردن می‌باشد.

بعد از اتمام ریخته‌گری تاندیش ایستگاه ۷ یا ۸ توسط جرثقیل ۹ یا ۱۵ به روی سطح کارگاه منتقل می‌شود و در پوش آن برداشته می‌شود و ۱۵ دقیقه زمان می‌برد. بعد از اتمام ریخته‌گری تاندیش ایستگاه ۶ توسط ۱ به ایستگاه ۸ منتقل و در پوش آن برداشته می‌شود و ۲۰ دقیقه زمان می‌برد. بعد از برداشتن درپوش چهار ساعت طول می‌کشد تا تاندیش سرد شود و سپس تاندیش توسط جرثقیل ۱۵ یا ۱۹ به روی استند برگردان جهت تخلیه کازیول منتقل می‌شود. پس از تخلیه کازیول تاندیش توسط جرثقیل ۱۹ یا ۱۵ به روی استند آماده‌سازی تاندیش گذاشته می‌شود (۲ دقیقه زمان انتقال و تخلیه کازیول با ترتیب ۵ و ۶۰ دقیقه می‌باشد. پس از تخلیه کازیول تاندیش توسط جرثقیل ۱۹ یا ۱۵ به روی استند آماده‌سازی تاندیش گذاشته می‌شود و سپس تاندیش پلاستر می‌شود و درپوش گذاشته می‌شود که بطور متوسط یک شیفت طول می‌کشد. سپس تاندیش توسط جرثقیل ۱۹ یا ۱۵ به خشک‌کن تاندیش ارسال (مدت زمان انتقال ۵ دقیقه است) و تاندیش حداقل یک شیفت پیش‌گرم می‌شود و سپس آماده ارسال می‌گردد).


بعد از اتمام ریخته‌گری تاندیش ایستگاه ۳ توسط اسکیت ۱ یا ۲ به ایستگاه ۳ منتقل و درپوش آن برداشته می‌شود (بطور متوسط ۱۵

شبیه سازی ۱۳ شبکه استفاده گردیده است.

شبیه سازی بخش ریخته گری را با استفاده از زبان AWESIM نشان می دهد. مجموعاً از تقریباً ۷۰۰ گره برای مدل سازی و

جدول ۳: فهرست شبکه های مدل شبیه سازی بخش ریخته گری .

ردیف	کد شبکه	شرح فرآیند موجود در شبکه
۱	Z1	منابع تعریف شده در شبکه های سیستم ریخته گری
۲	Z4	آماده کردن ذوب سفارش داده شده در فولادسازی
۳	Z52	ایستگاه ۲ ریخته گری
۴	Z53	ایستگاه ۳ ریخته گری
۵	Z56	ایستگاه ۶ ریخته گری
۶	Z57	ایستگاه ۷ ریخته گری
۷	Z58	ایستگاه ۸ ریخته گری
۸	Z7	تعمیر پاتیل های فولاد
۹	Z73	تعمیر تاندیش های ایستگاه ۳
۱۰	Z76	تعمیر تاندیش های ایستگاه ۶
۱۱	Z77	تعمیر تاندیش های ایستگاه ۷
۱۲	Z78	تعمیر تاندیش های ایستگاه ۸
۱۳	Z72	تعمیرات و نگهداری جرثقیل های ۱۶ و اسکیت ۱ و ۲ و LF و ایستگاه های ۳، ۶ و ۸ ریخته گری



نمودار ۳: بخشی از شبکه Awesim آماده کردن ذوب (Z3)

به خروجی در مدل نیز معتبر است. ثانیاً دلیل دیگر جهت انتخاب این معیار قابل اندازه‌گیری بودن آن در مدل و سیستم واقعی (ریخته‌گری) می‌باشد.

مدل شبیه‌سازی برای ۱۲ ماه و مطابق با برنامه تولید همان ماه ران شده است و خروجی‌های ۱۲ ماه ایستگاههای ریخته‌گری مدل با ۱۲ ماه سیستم واقعی (ریخته‌گری) با استفاده از آزمون t زوجی مورد مقایسه آماری قرار گرفته است. عبارت دیگر تفاوت‌های بین هر زوج از مشاهدات را بدست آورده و فرض می‌کنیم که این تفاوت‌ها متغیرها تصادفی مستقل، دارای توزیع نرمال با میانگین و انحراف معیار σ_D و H_D می‌باشند و آزمون فرض $H_D = H_0$ است. جدول شماره (۴) نتایج آزمون t زوجی در رابطه با تعداد ذوب ایستگاههای ریخته‌گری مدل شبیه‌سازی و سیستم ریخته‌گری واقعی را با استفاده از نرم‌افزار Statgraph نشان می‌دهد. با استناد به نتایج بدست آمده مشاهده می‌گردد که فرض صفر برای کلیه ایستگاههای ریخته‌گری قبول می‌شود و بنابراین با ۹۵ درصد اطمینان ادعا می‌کنیم که خروجی‌های مدل شبیه‌سازی با سیستم ریخته‌گری برابرند و بنابراین مدل شبیه‌سازی بیانگر سیستم ریخته‌گری می‌باشد.

تصدیق و تعیین اعتبار مدل شبیه‌سازی

باتوجه به آنکه هدف این تحقیق ساختن مدلی است که کلیه مشکلات و ویژگی‌های رفتاری سیستم ریخته‌گری را بصورت فراگیر شبیه‌سازی کند. مضافاً مدل بدست آمده باستی دارای یک سطح اطمینان قابل قبول بدین معنی که نتایج و استنتاج‌های بدست آمده از آن باید صحیح و قابل تطبیق با سیستم ریخته‌گری باشد. لذا ساختار مدل با سیستم ریخته‌گری مقایسه و بعلاوه چند خروجی حاصل از مدل با خروجی‌های مشابه سیستم واقعی مقایسه می‌گردد. در مرحله اول ساختار مدل شبیه‌سازی کامپیوتری با سیستم واقعی مقایسه گردیده و مشخص گردیده است که مدل دارای کلیه خصوصیات و رفتارهای سیستم ریخته‌گری می‌باشد. بعلاوه ساختار مدل مورد تأیید کارشناسان و مدیران سیستم ریخته‌گری قرار گرفته است. در مرحله دوم تعداد ذوب تولید شده توسط هر ایستگاه بعنوان خروجی معتبر مورد مقایسه (بین مدل و سیستم) قرار گرفته است. علت انتخاب این خروجی یا معیار این است که ایستگاههای ریخته‌گری بعنوان نبض اصلی سیستم ریخته‌گری محسوب می‌شوند و در صورت تعیین اعتبار این خروجی‌ها می‌توان ادعا نمود که مکانیزم تبدیل ورودی

جدول ۴: خلاصه مقایسه آزمون t خروجی بین مدل شبیه‌سازی و سیستم ریخته‌گری.

معیار	تعداد مشاهدات	میانگین	انحراف معیار	سطح اطمینان	آماره t	نتیجه آزمون
۱- خروجی ایستگاه ۲ ریخته‌گری	۱۲	۰/۲۵	۰/۷۲	۹۵	۱۰۲	قبول H_0
۲- خروجی ایستگاه ۳ ریخته‌گری	۱۲	-۱	۴/۸۵	۹۵	-۷۱	قبول H_0
۳- خروجی ایستگاه ۶ ریخته‌گری	۱۲	۱/۵	۴/۷۶	۹۵	۱۱۰۹	قبول H_0
۴- خروجی ایستگاه ۷ ریخته‌گری	۱۲	۰/۲۱	۵/۴۲	۹۵	۰/۱۳	قبول H_0
۵- خروجی ایستگاه ۸ ریخته‌گری	۱۲	-۲/۸۶	۶/۹۹	۹۵	-۱/۴۲	قبول H_0

آلترناتیو اول میزان تولید کوره بلند بلندها را دو برابر فرض می‌کند و بعلاوه، برنامه تولید ریخته‌گری با حداقل ظرفیت (۵۰۰۰۰۰ تن در سال) برای هریک از ایستگاههای ۲، ۳، ۶، ۷ و ۸ و صفر تن در سال برای ایستگاه ۱ بدلیل سیاست شرکت بر عدم استفاده از ایستگاههای روسی و قدیمی فرض شده است. آلترناتیو دوم ظرفیت ایستگاه ۲ را ۱۷۵۰ ذوب در سال فرض می‌کند و بقیه مشخصات آن مانند آلترناتیو اول است (متوسط وزن هر ذوب ۱۳۰

تحلیل نتایج و ارائه راهکارهای بهینه

پس از تعیین اعتبار و تصدیق مدل، ابتدا وضعیت بکارگیری بخش ریخته‌گری بررسی شده است. برای این منظور شبیه‌سازی برای یکسال ران شده و میزان بکارگیری تجهیزات در جدول (۵) درج گردیده است.

در این قسمت سعی شده است که با مطالعه چند آلترناتیو مختلف رفتار سیستم ریخته‌گری را تحت شرایط خاصی بررسی نمائیم.

جدول ۵: میزان بکارگیری تجهیزات بخش ریخته‌گری.

نام ایستگاه	درصد زمان بکارگیری	نام ایستگاه	درصد زمان بکارگیری	نام ایستگاه
۱-ایستگاه ۳	۸۶/۷	۱۱-جرثقیل	۱۳	
۲-ایستگاه ۶	۸۶/۶	LF-۱۲	۳	
۳-ایستگاه ۷	۸۶/۶	LF-۱۳	۴/۲	
۴-ایستگاه ۸	۸۶/۷	۳-تندیش ایستگاه	۳۱/۷	
۵-پاتیل فولاد	۴۲/۴	۶-تندیش ایستگاه	۳۱/۸	
۶-جرثقیل‌های ریخته‌گری	۱۰	۷-تندیش ایستگاه	۳۰/۶	
۷-تارت ایستگاه ۳	۳۱/۳	۸-تارت ایستگاه	۳۰/۷	
۸-تارت ایستگاه ۶	۵۰/۴	۱۸-جرثقیل	۱۲/۲	
۹-تارت ایستگاه ۷	۳۹/۶	۱۹-جرثقیل ۱۲ و ۱۳	۲۳/۴	
۱۰-تارت ایستگاه ۸	۴۰/۳			

جدول ۶: بررسی آلترا ناتیوهای بهبود دهنده بوسیله شبیه‌سازی.

شماره آلترا ناتیو	تعداد ذوب بدست آمده					
	ایستگاه ۱	ایستگاه ۲	ایستگاه ۳	ایستگاه ۴	ایستگاه ۷	مجموع
۱	۰		۴۵۹۵	۴۵۸۸	۴۵۹۶	۱۸۳۷۵
۲	۱۵۹۵		۴۱۶۵	۴۱۵۳	۴۱۳۴	۱۸۲۱۸
۳	۱۶۴۲		۴۲۷۱	۴۲۳۹	۴۲۹۲	۱۸۷۱۲
۴	۱۶۶۵		۴۳۶۴	۴۳۰۳	۴۳۲۱	۱۸۹۸۴
۵	۱۶۸۸		۴۴۰۲	۴۳۶۳	۴۴۳۱	۱۹۳۱۳
۶	۱۷۰۹		۴۴۹۲	۴۴۵۷	۴۴۷۴	۱۹۶۱۶

حاوی ۰ ۷ تن چدن وارد فولادسازی می‌شود و بقیه مشخصات آن مانند آلترا ناتیو پنجم است (بغیر از ۲ برابر شدن میزان تولید کوره بلندها) جدول (۶). با یک برآورد ساده مشاهده می‌گردد که با اجرای آلترا ناتیو ششم میزان تولیدات بخش ریخته‌گری از وضعیت موجود ۱۶۱۴۰ به ۱۹۶۱۶ ذوب در سال تغییر می‌کند که معادل سودآوری تقریباً ۴۵۱۸۸۰ ۰ ۷ تن در سال می‌باشد (معادل بر میلیاردها تومان سودآوری اقتصادی در سال خواهد بود).

در این مقطع می‌توان از طراحی آزمایش برای مشخص نمودن عواملی که بیشترین اثر را بر میزان تولید دارد استفاده

تن است). آلترا ناتیو سوم متوسط زمان عمر کنورتور را از متوسط ۶۰۰ ذوب به ۱۰۰۰ ذوب افزایش داده است و بقیه مشخصات آن مانند آلترا ناتیو دوم است. آلترا ناتیو چهارم مدت زمان عملیات کنورتور را برای هر ذوب ۵ دقیقه کاهش داده است و بقیه مشخصات آن مانند آلترا ناتیو دوم است. آلترا ناتیو پنجم مدت زمان عملیات برای هر ذوب را ۵ دقیقه کاهش داده است و مدت زمان عمر کنورتور را از متوسط ۶۰۰ ذوب به ۱۰۰۰ ذوب افزایش داده است و بقیه مشخصات آن مانند آلترا ناتیو دوم است. آلترا ناتیو ششم فرض کرده است که هر ۳۰ دقیقه یک لوکوموتیو همراه با ۳ پاتیل

جدول ۷: مشخصات عوامل آزمون ANOVA فاکتوریال 3^4 .


عامل	اثر تصادفی / ثابت	حدپائین	حدبالا	نقطه مرکزی	واحد تغییرات	تعداد سطوح
A	ثابت	۴	۱۲	۸	۴	۳
B	ثابت	۲	۴	۳	۱	۳
C	ثابت	۱۹	۲۹	۲۴	۵	۳
D	ثابت	۳	۷	۵	۳	۲

جدول ۸: تحلیل واریانس مدل فاکتوریال کامل 3^4 .

ارزش P	F	میانگین مربعات	درجه آزادی	مجموع مربعات	اثر
0	1045.03	23642673	1	23642673.4	A
.973	.00	25	1	25.4	B
.116	2.52	57103	1	57102.5	C
0	736.88	16671111	1	16671111.4	D
.977	.00	19	1	18.8	AB
.056	3.75	84875	1	84875.1	AC
0	442.26	10005623	1	10005623.4	AD
.991	.00	3	1	2.8	BC
.987	.00	5	1	5.4	BD
.059	3.66	82848	1	82848.0	CD
0	123.75	2799716	1	2799716.0	AA
.543	.38	8699	1	8699.2	BB
.171	1.91	43180	1	43180.2	CC
0	47.90	1083691	1	1083690.7	DD
		22624	70	1583674.3	خطا
			84	56591381.2	مجموع

بعلاوه، با بکارگیری متداول‌تری سطح پاسخ 1^4 متغیر سطح پاسخ را بهینه خواهیم کرد. با توجه به آنکه نتایج حاصل از ۸۵ ران (آزمایش) شبیه‌سازی از حوصله این مقاله خارج است از درج آن خودداری می‌کنیم. ضمناً آزمون ترسیم احتمالی نرمال 3^4 عنصر خطای نرمال بودن آن را برای این آزمایش تائید می‌کند. نتایج آزمون فاکتوریال کامل 3^4 با سطح اطمینان ۹۵٪ با استفاده از نرم‌افزار Statgraph در جدول (۸) نشان داده شده است. همانطوریکه مشاهده می‌شود عوامل A،

نمود [۱۴]. بدین منظور پارامترهایی که امکان تغییر آنها در سیستم واقعی وجود دارد را تعریف می‌کنیم که عبارتند از: عامل A (تعداد ایستگاههای ریخته‌گری)، عامل B (تعداد LF)، عامل C (تعداد پاتیل فولاد) و عامل D (تعداد کنورتور) مشخصات عوامل آزمایش در جدول (۷) نشان داده شده است. برای تخمین و بررسی اثرات هریک از عوامل و اثرات متقابل آنها، یک آزمایش فاکتوریال کامل 3^4 همراه با پنج نقطه مرکزی طراحی و هر آزمایش برای یک ماه ران می‌شود.



نمودار ۴: اثر فاکتور A (ایستگاههای ریخته‌گری) و C (پاتیل فولاد) بر یکدیگر در افزایش متغیر پاسخ.

تیزترین شیب (گرادیان) با در نظر گرفتن موثرترین عامل (A) اثر تغییرات سایر عوامل (در جهت تیزترین شیب) و مقدار متغیر پاسخ (میزان تولید) را دنبال کنیم. در واقع، می‌توانیم به ازای افزایش هر ایستگاه ریخته‌گری میزان افزایش تولید و ظرفیت سایر تجهیزات تولید بخش ریخته‌گری را بدست آوریم و به نقطه بهینه دست یابیم. برای مثال در صورتیکه هدف مدیریت افزایش حدوداً ۱۰۰ درصد میزان تولید باشد، با ۹ دستگاه ریخته‌گری، ۲۴ پاتیل فولاد و ۶ کنورتور قادر خواهیم بود براحتی به آن دست یابیم.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این تحقیق نمونه عملی یک آزمایش شبیه‌سازی بصورت فراگیر در یکی از معتبرترین و پیچیده‌ترین صنایع ایران پیاده گردیده است. بعلاوه راهکارهای بهینه‌سازی سیستم که صدها میلیارد تومان فوائد اقتصادی در مقابل هزینه ناچیز آن ارائه گردیده است. در این راستا از محیط شبیه‌سازی AWESIM استفاده گردیده است که براحتی اطلاعات ورودی و خروجی را از

D, C, AD, AC, CD و AA بر متغیر پاسخ اثر قابل توجه دارند. شایان ذکر است که عامل A (تعداد ایستگاههای ریخته‌گری) بیشترین اثر را بر میزان تولید دارد و عامل B (تعداد LF) اثر قابل توجهی بر میزان تولید ندارد. بعلاوه، عامل C (تعداد پاتیل فولاد) و عامل A (تعداد ایستگاههای ریخته‌گری) اثر یکدیگر را در افزایش متغیر پاسخ تشدید می‌کنند ولکن عامل A با سرعت بیشتری متغیر پاسخ را افزایش می‌دهد (نمودار ۴).

به دلیل معنی‌دار نبودن اثرات عوامل B (تعداد LF) و اثرات متقابل AB, BC, BD و BB بر متغیر پاسخ از این اثرات صرف‌نظر شده است. مضاراً به دلیل معنی‌دار بودن اثرات عوامل A, C و D و اثرات متقابل آنها مدل رگرسیون خطی یک تقریب درست برای روش RSM نمی‌باشد و مدل رگرسیون درجه و بشرح ذیل توسط نرم‌افزار STATGRAF تخمین زده می‌شود:

$$Y = -578.26 + 159.88A + 56.85C + 231.46D + 2.43AC + 65.9AD + 4.78CD - 23.89A^2 - 1.95C^2 - 59.60D^2$$

پس از تخمین معادله رگرسیون، قادر خواهیم بود در جهت بردار

بوسیله نتایج شبیه‌سازی یا تحلیل ANOVA یا هر دو بدست می‌آید و این مقاله نحوه انجام آنها را ارائه داده است.

۳- مدل نه تنها مورد تعیین اعتبار و تصدیق علمی قرار گرفته است بلکه بوسیله مدیران و کارشناسان بخش مزبور تأثید شده است.

۴- گذشته، حال و آینده سیستم ریخته‌گری می‌تواند برای تحلیل گردد. بعلاوه، از مدل شبیه‌سازی می‌توان برای بررسی رفتار سیستم در صورت افزایش ظرفیت یا توسعه آن در آینده استفاده نمود. این امر میلیاردها تومان فوائد اقتصادی در مقابل هر نیمه ناچیز استفاده از مدل مزبور را خواهد داشت.

۵- اثر عوامل مختلف مانند افزایش تقاضای تولید از بخش نورد برای تواند تحلیل گردد. بعلاوه اثر متقابل یا تعامل دستگاهها و تجهیزات بر یکدیگر قابل ارزیابی است. نهایتاً، مدل شبیه‌سازی می‌تواند جواب کلیه سوالات مدیریت در رابطه با افزایش تولید، جایگزینی یا اضافه کردن دستگاهها و اثرات آن به سیستم ورودی یا خروجی را بدهد.

نرم‌افزارهای M.S. Office دریافت یا انتقال می‌نماید. مدل شبیه‌سازی نه تنها مورد تصدیق و تعیین اعتبار قرار گرفته است بلکه مورد تأیید مدیران و کارشناسان این واحد بزرگ ریخته‌گری قرار گرفته است و در مرحله اجرا قرار دارد. بعلاوه با توجه به آنکه مدل شبیه‌سازی از ۱۳ شبکه مجزا و مرتبط تشکیل شده است و نحوه استفاده از آن بسیار ساده و انعطاف‌پذیر است. اینگونه ساختار بعلاوه بر طراحی آزمایش و متداول‌تر سطح پاسخ (RSM) یک پایگاه قواعد ایجاد کرده است که می‌تواند برای تواند برای تحلیل A سپس B را بدهد و نقاط بهینه را براساس شرایط مختلف دیگر مشخص سازد. نکات بارز و انحصاری مدل شبیه‌سازی این مطالعه بشرح ذیل است:

- ۱- مدلسازی بصورت فرآگیر انجام شده است و کلیه جزئیات و عملیات تولید و نگهداری و تعمیرات و ضایعات را در بر می‌گیرد.
- ۲- مدل شبیه‌سازی جوابهای بهینه را در رابطه با فرآیند تولید و موجودی بوسیله یک مکانیزم پایگاه قواعد بدست می‌دهد. این امر

مراجع

- ۱ - بنکس، ج. و کارسن، ج. "شبیه‌سازی سیستم‌های گستته - پیشامد." ترجمه دکتر هاشم محلوجی، موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف، (۱۳۷۶).
- ۲ - شانون، ر. "علم و هنر شبیه‌سازی سیستم‌ها." ترجمه علی اکبر عرب مازار، مرکز نشر دانشگاهی، (۱۳۷۱).
- 3 - Stover, W. D. and Mabrouk, K. (1991). "Scheduling Steelmaking With Simulation." *Manufacturing Systems*, Vol.9, No. 11, PP. 58-59,61.
- 4 - Naganuma, Y., Takahashi, H., Ogai, H., Tanka, K. and Masuda, S. (1987)."Some steel making process simulators and their applications H.; conference: automation in mining." *Mineral and Metal Processing 1986*, Tokyo, Japan, PP. 24-29 Aug. 1986, Pergamon Press, Headington Hill Hall, Oxford OX3 OBW, UK.
- 5 - Pegden, C. D. (1993). "Simulation in the steel industry: past, Present and future, Conference: CPC-93. Computerized Production Control in Steel Plant, Seoul." South Korea, 1-5 Nov. 1993, Korean Institute of Metals and Materials, Rm. 301, Keoyang Bldg. 51-8, Susong-Dong, Chongro-Ku, Seoul, 110, South Korea.
- 6 - Shevchenko, A. D., Bulanov, Yu. N. and Medickov, V. Ya. (1989). "Evaluation of the operation of an electric steelmaking shop with the aid of simulation modeling." *Byelorussian Metallurgical Works, Siberian Metallurgical Institute, STAL*, Vol. 6, PP. 89-91.
- 7 - Todd, P. N. (1984). "Computer simulation for steelplant design and planning." *Conference: Journees*

- Siderurgiques (Steelmaking Meeting ATS 1984, Paris, France, 5-6 Dec. 1984, Association Technique de la Siderurgie Francaise, 5 bis rue de Madrid, Paris, France.*
- 8 - Yu, Z. and Yang, S. (1996). "Simulation training system for Steelmaking of LD convertor." *Journal of University of Science and Technology Beijing*, Vol. 18, No. 2, PP. 197-200.
- 9 - Currey, D. (1995). "Optimization of casting Speed for higher productivity on Dofasco's No.1 continuous caster." *Steelmaking Conference Proceedings*, Vol. 78, Nashville, Tennessee, USA, 2-5 Apr. 1995, Iron and Steel Society/AIME, 410 Commonwealth Dr.P.O.Box 411, Warrendale, PA 15086-7512, USA.
- 10 - Chang, K. S., Lee, I. B., Yun, S. Y. and Jung, H. C. (1991). "Dynamic modeling of LD convertor processes." *Research Institute of Industrial Science and Technology Technical Research Report 5*, No. 2, PP. 384-399, Korean.
- 11 - Hintikka, S., Konttinen, J., Leiviska. and Tolvanen, M. (1992). "Optimization of molten steel flow in continuous casting mold." *Steelmaking Conference Proceedings*, Vol.75, Toronto, Ontario, Canada 5-8 Iron and Steel Society, Inc., 410 Commonwealth Dr. Warrendale, PP. 887-891.
- 12 - Pritsker, et.al. (1989). *Network Models for Decision Support*. New Jersey: Prentice Hall.
- 13 - Pritsker, et.al. (1997). *Simulation with Visual SLAM and Awesim*. New York: John Wiley.
- 14 - Montgomery Douglas, C. (1984). *Design and Analysis of Experiments: Second Edition*. John Wiley & Sons.

واژه های انگلیسی به ترتیب استفاده در متن

- 1 - Response Surface Methodology
- 2 - Normal Probability Plot