

## معدن آهن بونگ لیبریا، افریقای غربی

نوشته:

سید حسن بصیر

دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

اکنون که کشور ایران درحال توسعه اکتشافات و استخراج معدن آهن است اهمیت طراحی صحیح معدن بیش از هر وقت دیگر مورد تأکید است. در این رهگذر باید از تجربیات دیگران استفاده کرد. مطالعه معدن مشابه و درحال کار میتواند در انتخاب روشهای و ماسنین آلات رهنمای باشد، نویسنده در مردادماه ۱۳۵۴ از معدن آهن بونگ (Bong) دیدن بعمل آورد و حاصل یادداشت‌های خود را بصورت این مقاله کوتاه در اختیار همکاران و اهل فن میگذارد با این امید که باشناساندن یک معدن آهن جهان‌گه در نوع خود بسیار جالب است، مفید واقع شده است.

تاریخچه:

اولین بار در سال ۹۳۵، سه زمین‌شناس اروپائی<sup>۱</sup> از وجود یک کانسار آهن در این منطقه گزارش کردند.

در سال ۹۵۷، یک شرکت آلمانی<sup>۲</sup> با همکاری دفتر منابع طبیعی و مساحی کشور لیبریا<sup>۳</sup> کانسار آهن ناحیه بونگ را مورد بررسی و اکتشاف قرارداد. شرکت معدن‌کاری بونگ<sup>۴</sup> BMC در سال ۹۶۱ تأسیس و عهده‌دار بهره‌برداری معدن آهن این ناحیه شد. سهامداران این شرکت یکی «شرکت‌های تولید فولاد آلمان» بمعیزان ۰.۶۷٪ و دیگری شرکت‌های تولید فولاد ایتالیا با اندازه ۵٪ میباشند. از سال ۹۶۲، عملیات ساختمانی، ایجاد راه‌آهن، ساختمان اسکله و بندر، نیروگاه، تأسیسات آبرسانی باز کردن معدن، کارخانه تغلیظ و تهیه مسکن آغاز گردید و سه سال بعد از اولین محموله منک آهن بداخل کشتی ریخته شد.

1— Terpstra, Harloff, van Bevervoode

2— Gewerkschaft Exploration, Düsseldorf

3— Liberican Bureau of Natural Resources and Surveys


4— Bong Mining Company

همزمان با استخراج بمقدار کم ده سال طول کشید تا میزان محصول بمقدار پیش‌بینی شده رسید و کارخانه پلت نیز بنا شد و شروع به کار کرد.

یکی از مسائل حائز اهمیت در تولید و فروش سنگ آهن ابار کردن سنگ معدن، کنسانتره (تغليط شده) و پلات (Pellets) است. در این معدن ضروریت ایجاد فضا و ساختن تسهیلات لازم جهت ابار کردن ۸۰ میلیون تن کنسانتره و نیم میلیون تن پلت مشاهده شد و در سال ۱۹۷۳ تأسیسات لازم بنا گردید. در سال ۱۹۷۵، عملیات ساختمان مرحله چهارم توسعه استخراج، کارخانه فلوتاسیون، دو میلن کارخانه پلت، توسعه نیروگاه و منازل مسکونی آغاز گردیده است.

### کانسار آهن

کانسار آهن در سلسله جبال بونگ و درایالت «سالالا»<sup>۱</sup> در شمال کشور لیبریا قرار دارد. کروکی شماره، موقعیت معدن را نسبت به کشور لیبریا وقاره افریقا نشان میدهد.



شکل ۱


سنگ آهن پر عیار شده و محصول کارخانه پلت توسط یک رشته راه آهن به طول ۸ کیلومتر که ویژه معدن ساخته شده است به بندر آزار مونروویا<sup>۲</sup> رسانده می‌شود.

کانسار آهن از چند سنگلیال کم عرض و طویل به طول تقریبی ۲ کیلومتر تشکیل می‌شود که امتداد کلی آن شرقی غربی است. تشکیلات ایتابیریتی (Itabirite) این منطقه را تا ۲۰۰ میلیارد سال سن دارد و روی سنگهای کنیس، میکا و میکاشیست و همچنین شیستهای آمفیبل دارکه قسمتی از آن با میکاشیست پوشیده شده است منگهای باطله معدن از نوع آخر احجار ذکر شده است.

کروکی شماره ۲ نقشه کلی معدن را نشان میدهد.

1 – Salala District

2 – Monrovia



### ذخیره و عیار

در محدوده پروانه شرکت BMC کلا... میلیون تن سنگ آهن با عیار کمتر از ۴٪ Fe وجود دارد که نسبت منیتیت به هماتیت آن در این ذخیره ۳۹:۶۱ است. در جدول شماره ۱ میزان ذخیره قسمتهای مهم کانسار ذکر شده است.

قسمت گانسار	ذخیره به میلیون تن
زاویه I	۱۸۸
زاویه II	۷۸
قسمت شمالی	۱۱۰
بونگ پیک	۱۲۴
کل ذخیره	۵۰۰

جدول شماره ۱

عیار آهن این کانسار کم است و این امر اهمیت تغليظ را بیش از حد معمول جلوه گر کرده است.

جدول شماره ۲ میانگین عیار آهن و سایر مواد داخل سنگ معدن را که از تجزیه یکصد میلیون تن سنگ استخراج شده معدن بدست آمده است نشان میدهد.

ترکیب	%
Fe	۳۸.۷
SiO <sub>2</sub>	۴۰.۸
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	۱۲
CaO	۰.۷
MgO	۰.۱
P	۰.۰۶
S	۰.۰۳

جدول شماره ۲

### میزان محصول

محصول سالانه معدن بونگ حدود ۴۰ میلیون تن کنسانتره است که پس از تهیه ۴۰ میلیون تن پلت بقیه بصورت سنگ آهن پر عیار شده بفروش می‌رسد. خریدار محصولات این معدن شرکتهای اروپائی می‌باشد.

محصول روزانه سنگ آهن معدن حدود ۴۰۰۰ تن است وجهت استخراج این مقدار ماده معدنی معادل آن منگ باطله جابجا می‌شود.

متداستخراج روش کلامیک پله‌ای است که ارتفاع آن ۵ متر می‌باشد. این رقم پس از مطالعه و بررسی نتایج حاصله از معادن مشابه بدست آمده است و عنوان استاندارد ارتفاع پله استخراجی انتخاب شده است. محصول معدن پس از آتشباری بدست می‌آید که خود پس از حفرچالهای «بزرگ قطر» حدود ۴۰ تا ۳۶۰ سانتیمتر و خرچگذاری بروشهای سریع و پرثمر انجام می‌گیرد.

در هر آتشباری حدود یک میلیون تن سنگ یکجا کوهبری می‌شود.

سنگهای آتشباری شده بوسیله بیلهای مکانیکی با ظرفیت جام حدود ۶۶۰ و ۶۷۰ مترمکعب در دمپرهای ۴ یا ۱۲ تنی به محل سنگشکن اولی حمل می‌شود. بولدوزرها و گریدر پرقدرت بكمک بیلهای مکانیکی فرستاده می‌شود تا جدا کش سرعت و اثر در عملیات بازگیری میسر باشد.

جدول شماره ۳ تجهیزات معدن بونگ را بطور اختصار منعکس می‌کند. با بررسی این جدول می-

توان پدرجه مکانیزمیون این معدن پی برد.

مواد منفجره لازم این معدن را یک شرکت کانادائی لیبریانی تأمین می‌کند. این کارخانه با سرمایه مشترک در کشور لیبریا بناسنده است و تمامی مصرف مواد منفجره کشور را جوابگو می‌باشد.

مواد منفجره معترضی از نوع ANFO را بقیمت حدود ۹ دلار در ازاء یکصد کیلو گرم و TNT بقیمت حدود ۴ دلار برای هر یکصد کیلو گرم است. مقدار مصرف ماده ANFO بیش از ۹٪ کل مصرف است. ماده منفجره توسط کامیونهای چند تنی به محل آتشباری رسانده می‌شود و در آنجا بداخل چال که حجم هر یک

### 1— Ammonium with fuel oil

تعداد	مشخصات	نوع ماشین
۳	قطرسته $\frac{۷}{۸} \times ۱۹\frac{۱}{۲}$ اینچ	ماشین چالزنی Bucyrus Eire 40R
۲	قطرسته $\frac{۷}{۸} \times ۱۲$ اینچ	ماشین چالزنی Bucyrus Eire 60R
۱	قطرسته ۱۰ اینچ	ماشین چالزنی Gardner Denver GD120
۰	ظرف جام ۶ مترمکعب	بیل مکانیکی الکتریکی P & H 1600
۲	ظرف جام ۶ مترمکعب	بیل مکانیکی الکتریکی P & H 1900
۱	ظرف جام ۵ مترمکعب	بیل مکانیکی الکتریکی P & H 2100 BL
۱۲	ظرف ۴۱ تن	دمپر Euclid 45
۶	ظرف ۱۰۹ تن	دمپر Lectra Haul M 120-17
۳	—	بولدوزر کاتربیلار D8
۶	—	بولدوزر کاتربیلار D9
۲	—	گریدر
۱	ظرفیت جام ۶ مترمکعب	لودر چرخ دار 600 Dart

### جدول شماره ۳

از آنها به ۵ مترمکعب میرسد تلمبه میشود. حدود ۸ متر از طول چال بامواد منفجره و بمتربقه با خاک غربال شده (بقطارزرات ۷ تا ۲ میلیمتر) پرمیشود.


### کارخانه تغییظ

سنگ معدن آتشباری شده توسط دمپرها بداخل دوسنگ شکن مخروطی<sup>۱</sup> تا اندازه ۳۰۰ میلیمتر شکسته میشود. چون سنگهای استخراج شده از نقطه نظر عیار، مقدار منیتیت، سختی و دانه بندی دارای اندازه مشخصات متفاوتی میباشند جهت یکنواخت کردن تغذیه کارخانه به سنگری که بین سنگ شکن ها و کارخانه تغییظ منظور گردیده است و وظیفه مخلوط کردن و یکنواخت ساختن سنگ معدن را داراست هدایت میشود هریک از سنگرها (بابعاد  $۴۰ \times ۳۸$  متر و ارتفاع ۱۲ و شب ۴) میتواند یک ربع میلیون تن سنگ معدن ذخیره کند که محصول ۵ تا ۷ روز کارخانه را شامل میگردد. باراندازی و بارگیری سنگرها ویژه بقسمی طراحی شده است که بسهولت و سرعت عملیات سنگ ریزی و سنگ برداری انجام ہذیر است. در حالیکه کنوبورها<sup>۲</sup> (نوارهای باربری) از سنگ شکن موادر را به سنگر میآورند.

1— Esch gyratory crushers

2— Stockpiles

3— Belt Conveyors



١٢١

شكل ٢

لودرهای چرخ جام دار سنگ معدن مخلوط شده را توسط کنویور دیگر بداخل یکی از ۱ بونکر کارخانه تغليظ میريزند. البته هدایت سنگ معدن از سنگ شکن مستقیماً به بونکرهای کارخانه تغليظ نيز ميسراست و در موقع لزوم مورد استفاده قرار ميگيرد.

آسياهای کارخانه تغليظ از دهيستم تقربياً يكسان تشکيل شده است. در مرحله اول سنگ معدن در آسياهای تراطور<sup>۲</sup> کاسکاد<sup>۳</sup> نرم می شود ميس مداد از غربال گذشته باندازه کوچكتر از يك ميليمتر شده پداخل اسپرهای همفری (ماربيج های همفری) مده مرحله ای<sup>۴</sup> هدایت می شود. باطله اسپيرالها متوجه جدا کننده های مغناطيسی تغليظ ميشود.

شكل شماره ۳ طرح کارخانه تغليظ را بطورشماتيك نشان ميدهد.

نيري لازم جهت تغليظ سنگ معدن به کنسانتره حدود KWh . ۳ در ازاء هرتن کنسانتره است. مقدار آب لازم ۳ متر مكعب برای هرتن کنسانتره است. از اينجا اهميت تأمین نيري و آبرسانی معدن مشهور می گردد. باطله های کارخانه تغليظ که همراه مقدار زيادي آب است در سه تيكنر<sup>۵</sup> بدریاچه باطله که ظرفيت آن به ۱ ميليون متر مكعب ميرسد هدایت ميشود. تجزيه کنسانتره اين معدن که روزالي حدود ۹ هزار تن است عبارتست از:

SiO<sub>2</sub>٪ ۱۰ ، Fe٪ ۶۰٪ آب

#### کارخانه پلت<sup>۶</sup>

از سال ۹۷۱، قسمتی از کنسانتره کارخانه تغليظ به پلت که قطردانه های آن حدود ۲ ميليمتر است تبدیل ميشود. در تجزيه پلت عيار آهن ۶۴٪- ۵۰٪ و بي اكسيد ميليسیم كمتر از ۳٪ است.

شكل شماره ۴ طرح ماده شده کارخانه پلت را نشان ميدهد.

#### تعمير گاهها

چون معدن بونگ به نهايت مکانيزم اسيون عملیات معدنی با استاندارد جهانی رسیده است تقریباً کلیه کارها توسط ماشین انجام میگيرد. اين امر اهمیت مواظبت و نگهداری و تعمير کاري ماشین آلات را جلوه گر ميکند.

در اين معدن ماشین آلات با برنامه ايکه قبلان تنظيم شده است مورد بازرسی قرار ميگيرد و قطعاتيکه تعداد ساعت کار آنها بعد نصب رسیده باشد بدون اينکه خراب و ياختی آسيب ديله باشد تعويض ميگردد. مثلاً موتورهای ديزلی دمپرها پس از هر ۳ تا ۴ هزار ساعت کار تعimir اساسی و يات تعويض ميگردد،

1 – Auchet wheels

2 – Butogeneous grinding (wet)

3 – Cascade mills

4 – 3-Stage Humphrey's Spirals

5 – Thichner

6 – Pelletizing Plant

و یا لاستیکهای آن پس از چهار هزار ساعت کار تعویض می شود هر چند ظاهراً آراسته داشته باشد.

### تأمین آب

آب لازم جهت مصرف در کارخانه تغليظ، پلت، خنک کن های موتور دیزلی در مرکز نیرو بقدار ۴۲۰ مترمکعب در ساعت از رودخانه ایکه در ۲ کیلومتری معدن قرار دارد توسط یک لوله بقطیر ۸۰ میلیمتر بمعدن تلمبه می شود. آب آشامیدنی از تصفیه خانه ایکه باین منظور ساخته شده است تأمین می گردد

### تأمین نیرو

چهار واحد دیزل ژنراتور که قدرت هر یک هزار کیلو است و چهار موتور دیزلی که توان هر یک معادل ۹ هزار کیلو است نیروی لازم را جهت این معدن تأمین می کنند. کل ظرفیت نیروگاه ۶۸ هزار کیلووات و برق تولید شد با فشارهای قوی معادل KV. ۳ و KV. ۹ و همچنین فشارهای ۴۴، ۳۸۰ و ۳۶۲ ولت به تأسیسات معدن توزیع می شود.

### راه آهن

یک رشته راه آهن به طول ۸ کیلومتر و عرض استاندارد جهانی محصولات معدن را به بندر آزاد مونرویا میرساند. در طول خط در دوراهی بین مسیر منظور شده است تا بدین وسیله رفت و آمد قطارها بخوبی انجام پذیر باشد.

تجهیزات لازم جهت باربری مواد معدنی و ماشین آلات در مسیر مذکور در جدول شماره ۴ ذکر

شده است.

تعداد	مشخصات	تجهیزات
۴	دیزل الکتریکی ۲۰۰۰ اسب بخار	لکوسوتیو
۱۷۶	بوئی چهار سحوری ظرفیت ۶۵ تن	واکن
۲	۲۲۵ اسب بخار دیزل هیدرولیکی	لکوموتیو مانور
۱	۱۰۰۰ اسب بخار دیزل هیدرولیکی	لکوموتیو مانور
۱	اتوماتیک	ماشین تنظیم شبیب خط
۷		واکن تانک
۲۲		واکن باربری مصالح
۲		واکن حمل تجهیزات
		جهت تعمیرات

### جدول شماره ۴

قطار واردہ به بندر بدون جداشدن واگنها توسط یک واگن برگردان بظرفیت ۲۰۰ تن در ساعت خالی می گردد و از آنجا کنساتره بکمک کنویورها به چهار سنگرمیریزد. سنگر کنسانتره جهت ۸ ر. میلیون تن و سنگر پلت برای نیم میلیون تن ظرفیت طراحی شده است.

### ۱ – Lining tamping, light rail vehicles

بارگیری کشتیها توسط یک لودر چرخ جام دار با توان بارگیری ۲۰۰۰ تن در ساعت و یک لودر دیگر بقدرت بارگیری ۴۰۰۰ تن در ساعت مواد را از سنگ بر روی کنویور از آنجا به کشتی های اقیانوس پیما میرساند.

چون عمق آب دریندر مورنر دیا حدود ۱۵ متر است ظرفیت کشتیها نیکه سنگ آهن حمل نمیکنند به ۹ هزار تن بارمرده محدود میشود.

### سرمایه گذاری و هزینه ها

مطالعه میزان سرمایه در معادن آهن جهان میتواند راهنمای ذی قیمتی جهت برآورد مقدار سرمایه لازم در استخراج معادن آهن ایران باشد.

جدول شماره سرمایه گزاری معدن بونگ را که بالغ بر یکصد و نود میلیون دلار است نشان میدهد:

هزینه به میلیون دلار	نوع تأسیسات
۱۴۳	معدن رویاز
۲۵	سنگرویژه
۳۶۲	کارخانه تغلیظ
۲۴۳	کارخانه پلت
۱۱۶	محوطه سازی
۱۹۱	کیروگاه
۸۵	آبرسانی
۲۹۱	راه آهن
۱۲۶	پندر
۱۸۱	تهیه مسکن
۱۴۹	هزینه آکشافات و طراحی
۱۹۱۰	جمع کل

### جدول شماره

در معدن رویاز هزینه استخراجی به طریق زیر تقسیم می شود:

چالزن ۱۰٪	آتشباری ۳۰٪	بارگیری ۵٪	وسایر ۱۷٪	هزینه ها ۱۸٪
-----------	-------------	------------	-----------	--------------

در این معدن سهم مصرف مصالح و استهلاک ماشین آلات ۶۰٪ کل هزینه ها را شامل می شود.

هزینه از جانب اجرت ها و حقوق کارکنان ۲۰٪ و سهم هزینه سرویس و سایر خدمات نیز ۱۵٪ کل هزینه است.